



DIPA

AUTOMOTIVE SPECIALIST

www.dipacommerce.com

CATALOGO
2023



RICAMBI NUOVI

E REVISIONATI





ABS



ACCENSIONE



SERBATOI - INIETTORI



AIRBAG



ALZACRISTALLI



CHIAVI



CHIUSURA CENTRALIZZATA



CLIMATIZZAZIONE



COLLETTORI



COPERCHI VALVOLE



FAP - DPF - CAT



**GAS - GPL - METANO:
INIETTORI**



**GAS - GPL - METANO:
GAMMA COMPLETA**



**GAS - GPL - METANO:
INIETTORI VERCESI 5.0**



ILLUMINAZIONE



QUADRI STRUMENTI



SENSORISTICA



SOSPENSIONI AD ARIA



**STERZI ELETTRONICI
IDROGUIDE**



STERZI IDRAULICI

DIPA
AUTOMOTIVE SPECIALIST
www.dipacommerce.com

COLLEGATI AL NOSTRO E-COMMERCE WWW.DIPACOMMERCE.COM

PUOI CERCARE GRATUITAMENTE IL TUO RICAMBIO:

- PER TARGA
- PER AUTO
- PER CATEGORIA
- PER CODICE PRODOTTO



**TOP QUALITY
AFTERMARKET**

ISCRIVITI SUL NOSTRO SITO E SCOPRI TUTTI I PRODOTTI

@ info@dipasport.com



+39 0523.509862

DISTRIBUTORI DIRETTI



VERCESI GAS

WABCO



BLUE & ME



BODY COMPUTER



CABLAGGI



CAMBI AUTOMATICI



CENTRALINE MOTORE



CORPI FARFALLATI



DEBIMETRI



DEVI GUIDA



DIAGNOSTICA/ATT. OFFICINA



EGR



INFOTAINMENT



INIEZIONE



**POMPE CARBURANTE
SERBATOIO**



POMPE VUOTO



POMPE OLIO



MOTORINI E TERGICRISTALLI



TERMICO



TRASMISSIONE



TURBOCOMPRESSORI



GADGETS



**IL TUO PARTNER
DEL REVISIONATO**



DOPPIA CONSEGNA GIORNALIERA*

**se disponibile nella tua regione.
Regolamento e condizioni su www.dipasport.com*



**ASSISTENZA
TECNICA**



+39 0523.1656690

www.dipacommerce.com

SEGUICI ANCHE SU:



BorgWarner

VENTREX
Driven Automotive Technology

**MAGNETI
MARELLI**

DATA SUPPLIER

TecDoc
CERTIFIED DATA SUPPLIER

Qricambi

CipParts

INFORICAMBLIT
E-INFO SUPPLY


Kromeda
E-INFO SUPPLY

PARTNERS

QLT
totally legal quality



REVISIONE SERBATOIO ADBLUE



**DISPONIBILI ANCHE NUOVI
ED IN PRONTA CONSEGNA**

AdBlue®





SERBATOI ADBLUE SCOPRI TUTTA LA GAMMA COMPLETA



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS002N	9818703780	PEUGEOT: 208/2008 CITROËN: C3/C4/DS3 1.4 - 1.6 CC
REVISIONATO: FAPS002R	9818703780	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS003N	9825645580	PEUGEOT: 3008/5008 CITROËN: C4 1.5 - 1.6 - 2.0 CC
REVISIONATO: FAPS003R	9825645580	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS004N	172A21178R	RENAULT: Trafic III 1.6 - 2.0 CC
REVISIONATO: FAPS004R	172A21178R	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS005N	9818531680	CITROËN: Berlingo PEUGEOT: Partner 1.6 CC
REVISIONATO: FAPS005R	9818531680	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS006N	9818559280	CITROËN: C4 Spacetourer 1.5 - 1.6 - 2.0 CC
REVISIONATO: FAPS006R	9818559280	

SERBATOI ADBLUE



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS007N	9818559380	PEUGEOT: 308 1.5 - 1.6 - 2.0 CC
REVISIONATO: FAPS007R	9818559380	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS008N	9807475780	CITROËN: C4 1.6 CC
REVISIONATO: FAPS008R	9807475780	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS009N	9807475680	PEUGEOT: 5008 II 1.5 - 1.6 - 2.0 CC
REVISIONATO: FAPS009R	9807475680	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS010N	9807475580	CITROËN: DS5 1.6 - 2.0 CC
REVISIONATO: FAPS010R	9807475580	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS011N	6000620320	FIAT: Talento (296) 1.6 CC
REVISIONATO: FAPS011R	6000620320	



SCOPRI TUTTA LA **GAMMA COMPLETA**



AdBlue®



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS014N	9818716680	CITROËN: Jumper PEUGEOT: Boxer 2.0 CC
REVISIONATO: FAPS014R	9818716680	




CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS016N	9818630780	CITROËN: C5/DS4/DS5 PEUGEOT: 308/508/3008/5008 2.0 CC
REVISIONATO: FAPS016R	9818630780	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS018N	9822257280	CITROËN: Jumpy/Spacetourer PEUGEOT: Expert/Traveller 1.6 - 2.0 CC
REVISIONATO: FAPS018R	9822257280	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS019N	9818559480	CITROËN: C4 Picasso Spacetourer 1.6 CC
REVISIONATO: FAPS019R	9818559480	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS025N	SU001A7268	TOYOTA: Proace 2.0 CC
REVISIONATO: FAPS025R	SU001A7268	


SERBATOIO ADBLUE



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS026N	9813819480	PEUGEOT: 5008 CITROËN: C4 Picasso/C4 Spacetourer 1.5 - 1.6 - 2.0 CC
REVISIONATO: FAPS026R	9813819480	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS027N	9827948380	PEUGEOT: 208/2008 CITROËN: C-Elysee/C4 Cactus/DS3 OPEL Corsa/ Crossland 1.4 - 1.5 - 1.6 CC
REVISIONATO: FAPS027R	9827948380	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS028N	9817601880	PEUGEOT: Partner/Rifter OPEL: Combo 1.5 - 1.6 CC
REVISIONATO: FAPS028R	9817601880	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS029N	9815111480	PEUGEOT 308 1.5 - 1.6 - 2.0 CC
REVISIONATO: FAPS029R	9815111480	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS031N	9824786280	CITROËN: Jumper PEUGEOT: Boxer 2.2 CC
REVISIONATO: FAPS031R	9824786280	



SCOPRI TUTTA LA **GAMMA COMPLETA**



AdBlue®



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS034N	9813729880	PEUGEOT: 508 1.5 - 2.0 CC
REVISIONATO: FAPS034R	9813729880	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS035N	9816290480	CITROËN: Jumpy/Expert OPEL: Vivaro C PEUGEOT: Expert 1.5 - 2.0 CC
REVISIONATO: FAPS035R	9816290480	

INIEZIONE

AdBlue®





SERBATOI CERINA



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS001N	9672419980	CITROËN: Berlingo/C4/DS5 PEUGEOT: 5008/Partner 1.5 - 2.0 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS012N	1610115580	CITROËN: C4/Spacetourer PEUGEOT: 308 1.6 - 2.0 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS013N	1500CL	CITROËN: C8 PEUGEOT: 607/807/Expert 2.0 - 2.2 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS015N	1440080380	CITROËN: C8/Jumpy/807 PEUGEOT: Expert 1.6 - 2.0 - 2.2 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS017N	9815712680	CITROËN: C3/C4 PEUGEOT: 2008/208/308 OPEL Crossland 1.4 - 1.6 CC



DISPONIBILI NUOVI

SCOPRI TUTTA LA GAMMA COMPLETA



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS020N	1606340280	PEUGEOT: 3008/308/RCZ 1.6 - 2.0 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS022N	1500W5	CITROËN: Xsara Picasso 1.6 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS023N	9816296080	CITROËN: Berlingo/DS5 PEUGEOT: Partner/5008 1.6 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS024N	1500NK	CITROËN: C5/C6 PEUGEOT: 508/407 1.5 - 2.0 - 2.2 - 2.7 - 3.0 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS030N	1613704780	CITROËN: C4 PEUGEOT: 208 1.4 - 1.6 CC

SERBATOI CERINA SCOPRI TUTTA LA GAMMA COMPLETA



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS032N	1674614	FORD: Focus II/C-Max 1.6 - 2.0 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS033N	9817154080	CITROËN: C5/Spacetourer PEUGEOT: 3008/5008 Expert/Traveller OPEL: Vivaro/Zafira 1.5 - 1.6 - 2.0 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAPS036N	1613704680	CITROËN: C3 1.4 - 1.6 CC

SACCHE ADDITIVO CERINA

NOVITÀ

SCOPRI TUTTA LA GAMMA COMPLETA



LO SAPEVI CHE....

SE L'ADDITIVO CERINA ENTRA IN CONTATTO CON LA PELLE PUÒ RISULTARE NOCIVO E PERICOLOSO. PER QUESTO È SEMPRE RACCOMANDABILE UTILIZZARE GUANTI DA LAVORO E MASCHERINA QUANDO VIENE UTILIZZATO.




INIETTORI UREA



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJD003N	1475800QAA	DACIA: Duster/Logan/Sandero NISSAN: Cube/Juke/Note NV200/Pulsar/QASHQAI 1.5 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJU001N	1856982	FORD: Mondeo/Galaxy Focus/C-Max/S-Max 1.6 - 1.7 - 2.0 - 2.2 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJU002N	9816547280	CITROËN: Boxer PEUGEOT: Jumper FORD: Transit 2.2 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJU003N	3C0131113D	AUDI: A4/A5/A6/A7/A8/Q5/Q7 VW: Caddy/Crafter/Passat SEAT: Alhambra SKODA: Yeti 2.0 - 2.5 - 3.0 - 4.0 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJU004DPSN	9802763880	CITROËN: Berlingo/C3/C4 Jumpy/DS3/DS4/DS5 PEUGEOT: 208/301/508/2008 3008/5008/Partner OPEL: Crossland/Grandland 1.6 CC

INIETTORI UREA



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJU005N	A0004900200	MERCEDES-BENZ: Sprinter 2.2 - 3.0 CC
NUOVO: INJU005DPSN		




CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJU006N	04L131113K	AUDI: A3/Q2/Q3 SEAT: Leon/Arona Ateca/Ibiza V/ SKODA: Octavia/Superb VW: Golf/Passat/Tiguan Touran/Polo 1.6 - 2.0 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJU007DPSN	9801187080	CITROËN: C4/C5 Jumpy/Spacetourer PEUGEOT: 308/3008/508/5008 Boxer/Expert/Traveller OPEL: Vivaro C Combi 2.0 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJU008DPSN	1877192	FORD: Transit 2.2 CC




CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJU009DPSN	1837958	FORD: Transit 2.4 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJU010DPSN	1748653	FORD: Transit 2.4 CC



SCOPRI TUTTA LA GAMMA COMPLETA



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJU011DPSN	8C119T540BA	FORD: Transit 2.4 - 3.2 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJU012N	8200799672	DACIA: Duster
NUOVO: INJU012DPSN		RENAULT: Master/Megane CC/ Megane/Grand Scénic/Scénic 1.5 - 1.9 - 2.0 - 2.2 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJU013N	208995377R	DACIA: Doker/Duster/Lodgy Logan/Sandero RENAULT Captur/Clio(V) Megane/Kangoo 1.5 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJU014N	04L131113R	VW Caddy 2.0 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJU015DPSN	55283499	FIAT: Tipo II/500X/Doblò III Alfa Giulietta JEEP: Compass III/Renegade 1.6 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJU016N	4G0131113E	AUDI: A4/A7/Q8 3.0 - 4.0 CC



POMPE SERBATOIO UREA



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: PFAPS001N	5801693203	FORD: Transit IVECO: Daily Citys Daily Line/Tourys/Daily VI 2.2 - 3.0 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: PFAPS002N	5Q0131971B	AUDI: A3/Q2/Q3 SEAT: Leon/Ibiza/Arona/Ateca SKODA: Octavia/Superb/Scala VW: Amarok/Beetle/Caddy Crafter/Golf/Tiguan/Transporter 1.6 - 2.0 CC




CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: PFAPS003N	1525LK	CITROËN: Berlingo/C4/C-ELYSEE PEUGEOT: 207/208/1007 2008/Partner 1.4 - 1.6 - 2.0 CC




CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: PFAPS004N	F01C250150	LAND ROVER: Range Rover Evoque 2.0 - 2.2 CC




CENTRALINE SERBATOIO UREA



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
EDACM21002N	A0004466454	MERCEDES-BENZ: Actros MP4



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
EDACM21001R	A0004464854	MERCEDES-BENZ: Mercedes Actros MP4 (963) Arocs (964)




CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
EDACM21002R	A0004466454	MERCEDES-BENZ: Actros MP4



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
EFAPS002N	7N0941329	AUDI: A3/Q2 BMW: X5/X6 SEAT: Alhambra/Ateca SKODA: Skoda Yeti VW: Caddy/Crafter Passat/Tiguan/Beetle/Yeti 1.6 - 2.0 - 2.5 CC



ABS



PIÙ DI 1200 CODICI IN GAMMA

REVISIONATO

NUOVO



**RIPARIAMO DIFETTI
IDRAULICI ED ELETTRONICI
DI TUTTE LE MARCHE**



HAI VISTO COSA È SUCCESSO A LAURA?





DIFETTI TIPICI



✗ LA VETTURA NON FRENA?

✓ LO RIPARIAMO!

✗ PERDITA DI OLIO?


✓ LO RIPARIAMO!

✗ LE RUOTE SI BLOCCANO?

✓ LO RIPARIAMO!

✗ PARTE ELETTRICA DIFETTOSA?

✓ LA RIPARIAMO!



**LE RIPARAZIONI ED I CONTO LAVORO SONO GESTITI DA DIPA IN MODO
COMPLETAMENTE INFORMATIZZATO ED EVOLUTO.**

**SARAI A CONOSCENZA DI OGNI FASE DEL PROCESSO,
DALL'ESITO DELLA RICHIESTA ALLA RICONSEGNA.**

PER ULTERIORI DETTAGLI VAI IN FONDO AL CATALOGO!



SCOPRI TUTTA LA GAMMA COMPLETA

IN VETRINA

FIAT

ABS BOSCH 8.1

Marca
Veicoli

FIAT

 500 (2007-2017) / 500 C (2009-2015) / BRAVO II (2006-2016)
 FIORINO (2007-2013) / GRANDE PUNTO (2005-2015) / IDEA (2003-2012)
 PANDA (2003-2013) / PUNTO (2008-2018) / PUNTO EVO (2008-2012)
 QUBO (2008) / SEDICI (2006-2014) / STRADA Pick-up (1998-2015)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Una o più ruote non frenano, non arriva liquido freni alle pinze
- Una o più ruote rimangono bloccate
- Scende il pedale del freno
- Nessuna comunicazione tra abs e sistema diagnostico, non rileva velocità nel quadro strumenti
- Il motore della pompa funziona in modo permanente

CODICI ERRORE RISOLTI

- C1381: Il motore della pompa funziona in modo permanente



ABS BOSCH 8.1

Marca
Veicoli

FIAT

SEDICI (2006-2014)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Una o più ruote non frenano, non arriva liquido freni alle pinze
- Una o più ruote rimangono bloccate
- Scende il pedale del freno
- Nessuna comunicazione tra abs e sistema diagnostico, non rileva velocità nel quadro strumenti
- Il motore della pompa funziona in modo permanente



ABS BOSCH 8.2

Marca
Veicoli

FIAT

SEDICI (2006-2014)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Una o più ruote non frenano, non arriva liquido freni alle pinze
- Una o più ruote rimangono bloccate
- Scende il pedale del freno
- Nessuna comunicazione tra abs e sistema diagnostico, non rileva velocità nel quadro strumenti
- Il motore della pompa funziona in modo permanente





ABS ATE MK100

Marca

FORD

Veicoli

B-MAX (2012) / C-MAX II (2010) / FIESTA VI (2008-2019)
FOCUS III (2010-2019) / GTD C-MAX (2010) / KUGA II (2012-2015) NEO CONNECT (2013) /
NEO COURIER B460 (2014)
TRANSIT CONNECT V408 (2013) / TRANSIT COURIER B460 (2014)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Una o più ruote non frenano, non arriva liquido freni alle pinze
- Una o più ruote rimangono bloccate
- Scende il pedale del freno
- Codici errore relativi al motore della pompa abs



FORD

ABS ATE MK61

Marca

FORD

Veicoli

B-MAX (2012) / C-MAX II (2010) / FIESTA VI (2008-2019) FOCUS III (2010) / GTD C-MAX
(2012) / NEO CONNECT (2013) TRANSIT CONNECT V408 (2013)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Una o più ruote non frenano, non arriva liquido freni alle pinze
- Una o più ruote rimangono bloccate
- Scende il pedale del freno
- Codici errore relativi al motore della pompa abs

CODICI ERRORE RISOLTI

- C0020: Relè pompa



ABS ATE MK61

Marca

MERCEDES-BENZ

Veicoli

CLASSE C (2007-2014) / CLASSE C T-Model (2007-2014) CLASSE GLK (2008-2015) /
CLASSE S (2005-2013)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Una o più ruote non frenano, non arriva liquido freni alle pinze
- Una o più ruote rimangono bloccate
- Scende il pedale del freno
- Codici errore relativi al motore della pompa abs

CODICI ERRORE RISOLTI

- 5001: Errore interno componente N30/4 centralina di comando esp
- 5944: Guasto interno centralina
- 5945: Errore interno componente N30/4 centralina di comando esp
- 7266: Guasto interno centralina
- C1001: Difetto interno centralina esp
- C1906: 5906 - 22790 - Errore interno centralina di comando esp
- C1944: Difetto interno centralina esp
- C1945: 5945 - 22853 - Difetto interno centralina esp
- C1962: 5962 - 22882 - Guasto interno unità idraulica sistema di trazione
- C1964: 5964 - 22884 - Difetto interno sistema di trazione unità idraulica



**MERCEDES
BENZ**

ABS BOSCH SBC

Marca

MERCEDES-BENZ

Veicoli

CLASSE E (2002-2009) / CLASSE E T-Model (2003-2009) / CLS (2004-2010)
SL (2001-2012)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Sul display del quadro strumenti compare l'avviso di far controllare l'impianto frenante
- Il pedale del freno è più duro del solito
- La vettura non frena
- Rimane accesa la spia avaria freni

CODICI ERRORE RISOLTI

- 421362: Presenza di aria nell'impianto frenante
- 428591: Sostituire il componente A7/3
- 43102D1: Raggiunta soglia di manutenzione, disattivare la centralina di comando A7/3n1 (centralina di comando sbc) e sostituire il componente A7/3
- C2131: Accumulatore di pressione difettoso
- C223D: Guasto idraulico: valvola di controllo ingresso anteriore sinistra
- C22BD: Guasto idraulico: valvola di controllo aspirazione anteriore destra
- C233D: Guasto idraulico: valvola di controllo ingresso posteriore sinistra
- C235A: Componente A7/3 (centralina idraulica sbc)
- C235C: Componente A7/3 (centralina idraulica SBC)
- C23BD: Guasto idraulico: valvola di controllo ingresso posteriore destra
- C23CE: Errore interno centralina
- C2498: Controllare la durata del componente A7/3 (unità idraulica sbc)
- C249F: Fine durata di esercizio del componente A7/3 unità idraulica sbc
- C25D4: Errore sistema idraulico
- C25D5: Errore sistema idraulico
- C2638: Centralina di comando guasto interno
- C26BB: Guasto idraulico alimentazione pompa pressione
- C26DE: Malfunzionamento alimentazione
- C26F5: Errore interno centralina
- C26FB: Aumento non plausibile della pressione



MITSUBISHI

ABS AISIN MITSUBISHI PAJERO

Marca

MITSUBISHI

Veicoli

MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 2000 - 2006

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Pedale del freno duro
- Pompa abs rumorosa
- Il motore della pompa non gira

CODICI ERRORE RISOLTI

- 35 - Guasto Motorino Pompa
- 53 - Relè motore pompa difettoso
- 54 - Relè motore pompa
- 55 - Motorino pompa, tempo di comando troppo lungo (servofreno idraulico)
- 57 - Funzionamento bassa pressione accumulatore
- 78 - Motore alimentato troppo a lungo o pressione dell'accumulatore troppo bassa
- C1223 - Malfunzionamento sistema di controllo abs
- C1251 - Motore della pompa, circuito aperto o in corto
- C1252 - Tempo di accensione del motore della pompa servofreno troppo lungo



NISSAN

ABS BOSCH 8.1

Marca

NISSAN

Veicoli

QASHQAI (2007-2013)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Una o più ruote non frenano, non arriva liquido freni alle pinze
- Una o più ruote rimangono bloccate
- Scende il pedale del freno
- Nessuna comunicazione tra abs e sistema diagnostico, non rileva velocità nel quadro strumenti
- Il motore della pompa funziona in modo permanente

CODICI ERRORE RISOLTI

- C1110: Motore pompa abs
- C1111: Motorino pompa abs
- C1131: Segnale motore 2
- C1132: Segnale motore 3





ABS ATE MK70

Marca

OPEL

Veicoli

AGILA (2000-2014) / ASTRA H (2004-2014) / ASTRA H CLASSIC (2006-2014) ZAFIRA (2005-2015)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Una o più ruote non frenano, non arriva liquido freni alle pinze
- Una o più ruote rimangono bloccate
- Scende il pedale del freno
- Codici errore relativi al motore della pompa abs
- Perdita liquido freni

CODICI ERRORE RISOLTI

C0110: Guasto motorino ricircolo

C1057: Guasto del circuito di alimentazione del modulo di controllo abs/esp

**OPEL**

ABS BOSCH 8.0

Marca

OPEL

Veicoli

COMBO (2004-2012) / CORSA D (2006-2014) / MERIVA A MPV (2003-2010) TIGRA (2004-2010)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Una o più ruote non frenano, non arriva liquido freni alle pinze
- Una o più ruote rimangono bloccate
- Scende il pedale del freno
- Nessuna comunicazione tra abs e sistema diagnostico, non rileva velocità nel quadro strumenti
- Il motore della pompa funziona in modo permanente



ABS BOSCH 8.1

Marca

OPEL

Veicoli

CORSA D (2006-2014) / MERIVA B MPV (2010-2017)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Nessuna comunicazione possibile con la centralina abs ed errori can in altre centraline.
- Una o più ruote non frenano, non arriva liquido freni alle pinze
- Una o più ruote rimangono bloccate
- Scende il pedale del freno
- Nessuna comunicazione tra abs e sistema diagnostico, non rileva velocità nel quadro strumenti
- Il motore della pompa funziona in modo permanente



ABS ATE MK70

Marca

SUZUKI

Veicoli

ALTO K10 (2012-2015) / GTD VITARA II (2005-2015) / IGNIS II (2003) LIANA (2001-2007) / R (2003-2012) / R+ (2000-2008) SPLASH (2008-2014) / SWIFT III (2005-2015)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Una o più ruote non frenano, non arriva liquido freni alle pinze
- Una o più ruote rimangono bloccate
- Scende il pedale del freno
- Codici errore relativi al motore della pompa abs
- Perdita liquido freni

CODICI ERRORE RISOLTI

- C1057: Guasto del circuito di alimentazione del modulo di controllo abs/esp
- C1061: Motore della pompa e/o circuito di azionamento del motore

**SUZUKI**

ABS BOSCH 8.1

Marca	Veicoli
SUZUKI	SX4 (2006-2015)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Una o più ruote non frenano, non arriva liquido freni alle pinze
- Una o più ruote rimangono bloccate
- Scende il pedale del freno
- Nessuna comunicazione tra abs e sistema diagnostico, non rileva velocità nel quadro strumenti
- Il motore della pompa funziona in modo permanente

CODICI ERRORE RISOLTI

- C1075: Taratura del sensore dell'angolo di sterzata incompleta



VAG GROUP

ABS ATE MK61

Marca	Veicoli
AUDI	A3 (2003-2013) / Q7 (2006-2015) / TT (2006-2014)
SEAT	ALTEA XL (2006-2010) / LEON (2005-2013) / TOLEDO III (2004-2009)
SKODA	OCTAVIA II (2004-2013) / SUPERB II (2008-2015) / YETI (2009-2017)
VW	AMAROK (2010-2016) / BEETLE (2011-2019) / CADDY III (2004-2015) EOS (2006-2015) / GOLF PLUS (2004-2013) / GOLF VI (2008-2014) JETTA IV (2010-2018) / PASSAT (2014-2017) / SCIROCCO (2008-2017) TOUAREG (2002-2010) / TRANSPORTER V (2003-2015)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Una o più ruote non frenano, non arriva liquido freni alle pinze
- Una o più ruote rimangono bloccate
- Scende il pedale del freno
- Codici errore relativi al motore della pompa abs

CODICI ERRORE RISOLTI

- 01130: 046A - Modalità abs
- 01276: 04FC - Pompa idraulica abs V64
- 16347: 3FDB - Blocco di controllo
- 16349: 3FDD - Blocco di controllo
- 16352: 3FE0 - Blocco di controllo
- 16355: 3FE3 - Blocco di controllo



ABS BOSCH 8.2

Marca	Veicoli
VW	POLO (2009-2020)
SEAT	IBIZA IV (2008-2017) / IBIZA IV SPORT (2008-2016) IBIZA IV ST (2010-2016)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Una o più ruote non frenano, non arriva liquido freni alle pinze
- Una o più ruote rimangono bloccate
- Scende il pedale del freno
- Nessuna comunicazione tra abs e sistema diagnostico, non rileva velocità nel quadro strumenti
- Il motore della pompa funziona in modo permanente

CODICI ERRORE RISOLTI

- 00301: 012D - Pompa di ritorno abs-V39
- 01201: 04B1 - Tensione di alimentazione della pompa abs
- U0121: Errore can bus con centralina esp
- 28793: 7079 - U0121 - Centralina ABS: nessun collegamento





ABS ATE MK60

Marca	Veicoli
AUDI	A2 (8Z0) (2000-2005) / A3 (8L1) (1996-2003) / A3 (8P1) (2003-2012) A3 (8P7) (2008-2013) / A3 (8PA) (2004-2013) / TT (8N3) (1998-2006) TT (8N9) (1999-2006)
BMW	1 (E81) (2006-2012) / 1 (E82) (2007-2013) / 1 (E87) (2004-2011) 1 (E88) (2007-2013) / 3 (E46) (1997-2007) / 3 (E90) (2004-2011) 3 (E91) (2004-2012) / 3 (E92) (2006-2013) / 3 (E93) (2006-2013) Z4 (E85) (2002-2009)
FORD	C-MAX (DM2) (2007-2010) / FIESTA V (2002-2010) FIESTA V (JH_, JD_) (2001-2014) / FIESTA VI (CB1, CCN) (2008-2019) FOCUS C-MAX (DM2) (2003-2007) / FOCUS II (2006-2010) FOCUS II (DA_, FFS, DS) (2004-2012) FOCUS II (DA_, HCP, DP) (2004-2012) FOCUS II (DB_, FCH, DH) (2005-2012) / FOCUS II / / Promiscuo (2004-2011) FOCUS III (2010-2019) / FUSION (JU_) (2002-2012) / KUGA I (2008-2012)
OPEL	AGILA (B) (H08) (2008-2014) / ASTRA H (A04) (2004-2014) ASTRA H (L70) (2004-2012) / ASTRA H CLASSIC (A04) (2006-2014) ASTRA H CLASSIC /Coda spiovente (A04) (2009) / ASTRA J (2012-2016) ASTRA J (P10) (2009-2015) / ASTRA J GTC (2011-2015) ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) (2005-2015)
PEUGEOT	1007 (KM_) (2005) / 206 /Coda spiovente (2A/C) (1998-2012) 206 CC (2D) (2000-2008) / 206 SW (2E/K) (2002-2008) / 207 (2007-2014) 207 (WA_, WC_) (2006-2015) / 207 CC (WD_) (2007-2015) 207 SW (WK_) (2007-2013)
RENAULT	E IV (JK0/1_) (2002-2015) / LAGUNA II (BG0/1_) (2001-2007) LAGUNA II GTd (KG0/1_) (2001-2007)
SEAT	ALTEA (5P1) (2004-2011) / ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-2010) LEON (1M1) (1999-2006) / LEON (1P1) (2005-2013) TOLEDO I (1L) (1991-1999) / TOLEDO II (1M2) (1998-2006) TOLEDO III (5P2) (2004-2009)
SKODA	OCTAVIA I (1U2) (1996-2010) / OCTAVIA I (1U5) (1998-2010) OCTAVIA I / / Promiscuo (1U5) (2000-2010) / OCTAVIA II (1Z3) (2004-2013) OCTAVIA II (1Z5) (2004-2013)
SUZUKI	GTD VITARA II (JT, TE, TD) (2005-2015) / SPLASH (EX) (2008-2014) SWIFT III (MZ, EZ) (2005-2015)
VOLVO	C30 (533) (2006-2013) / C70 II (542) (2006-2013) S40 II (544) (2004-2012) / V50 (545) (2003-2012)
VW	AN (1T1, 1T2) (2003-2010) / AN (1T3) (2010-2015) BORA (1J2) (1998-2013) / BORA (1J6) (1999-2005) CADDY III (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (2004-2015) CADDY III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (2004-2015) / EOS (1F7, 1F8) (2006-2015) GOL IV (2003-2014) / GOLF IV (1J1) (1997-2007) GOLF PLUS (521) (2009-2014) / GOLF PLUS (5M1, 521) (2004-2013) GOLF V (1K1) (2003-2009) / GOLF V (1K5) (2007-2009) JETTA III (1K2) (2004-2013) / NEW BEETLE (1Y7) (2002-2010) NEW BEETLE (9C1, 1C1) (1998-2010) / POLO (9N_) (2001-2014)



LO SAPEVI CHE....

**IL DOT4
NON È UN OLIO
MA UN FLUIDO.**

**È ALTAMENTE
CORROSIVO E SE
VA A CONTATTO
CON QUALCHE
PARTE
DELL'AUTOMOBILE,
DEVI SUBITO
RISCIACQUARE
CON ACQUA.**



**PUOI ORDINARLO:
Cod. OILSL6DOT4ATEN**

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Una o più ruote non frenano, non arriva liquido freni alle pinze
- Una o più ruote rimangono bloccate
- Scende il pedale del freno
- Codici errore relativi al motore della pompa abs

CODICI ERRORE RISOLTI

- C0131: Sensore di pressione - guasto funzionale del circuito
- C1020: Circuito sensore pressione
- C1028: Guasto circuito sensore pressione cilindro maestro





EPS ELETTRONICI A COLONNA E CREMAGLIERA


PIÙ DI 400 CODICI IN GAMMA

REVISIONATO

NUOVO



- I MODELLI INDICATI "IN VETRINA" SONO A SOLO TITOLO DI ESEMPIO.
PER ORDINARE CORRETTAMENTE IL RICAMBIO DALLA NOSTRA GAMMA
MOLTO PIÙ VASTA, MUNIRSI DI CODICE ORIGINALE DA TELAIO O STAMPATO
SULL'ETICHETTA DEL PIANTONE E INSERIRLO SUL NOSTRO PORTALE.





SCOPRI TUTTA LA **GAMMA COMPLETA**



IN VETRINA

ABARTH

GRANDE PUNTO	500	SENSORI COPPIA ABARTH
		 NO VDC Cod: SX005N
		 CON VDC Cod: SX006N
		 CON VDC Cod: SX010N


ALFA ROMEO

MITO	SENSORI COPPIA MITO	GIULIETTA
	 NO VDC Cod: SX005N	
	 CON VDC Cod: SX006N	
	 CON VDC Cod: SX010N	

AUDI

A3 (2003 - 2012)	A3 (2012 - 2016)	A1 - A3 - A4 - A6 - Q5 (2010 - 2018)
		

BMW

SERIE 1 - 2 - 3 - 4 (2006 - 2011)	SERIE 1 - 2 - 3 - 4 (2011 - 2019)	SERIE 2 - X1 - X2 (2013 - 2018)
		

BMW		
SERIE 5 - 6 - 7 (2009 - 2016)	Z4	SENSORE STERZO BMW MINI
		VARIE APPLICAZIONI 

CITROËN		
C1	C3 PICASSO	DS3
		

DAIHATSU
SIRION


LO SAPEVI CHE....

LO STERZO DELLA DAIHATSU SIRION HA COME DIFETTO TIPICO IN DIAGNOSI "ERRORE SUL RELÈ CENTRALINA". QUESTO PROBLEMA È CAUSATO DAL MOTORINO ELETTRICO. NON BASTA QUINDI RIPARARE SOLO LA CENTRALINA MA BISOGNA ASSOLUTAMENTE RIPARARE ANCHE IL MOTORINO ELETTRICO ED È PER QUESTO CHE CI DEVI SPEDIRE TUTTO LO STERZO.

FIAT		
PANDA 169	FIAT GRANDE PUNTO	500
TUTTE LE VARIANTI CON E SENZA VDC 	TUTTE LE VARIANTI CON E SENZA VDC 	TUTTE LE VARIANTI CON E SENZA VDC EPS140732 

LO SAPEVI CHE....

SULLE AUTO DEL GRUPPO FCA ED OPEL SOSTITUIAMO SEMPRE IL SENSORE DI COPPIA E POSIZIONE CON UNO NUOVO ED ORIGINALE: NON LO RIPARIAMO MAI!

**FIAT**

STILO	IDEA	BRAVO
TUTTE LE VARIANTI A 3 E 5 PORTE 		

FIAT

600	PANDA 312	500 L
	TUTTE LE VARIANTI CON E SENZA VDC 	TUTTE LE VARIANTI CON E SENZA AIRBAG LATO PASSEGGERO 

FIAT

500X
TUTTE LE VARIANTI 

FIAT

PUNTO 188'	SEDICI
TUTTE LE VARIANTI 	

FIAT SENSORI STERZO / POSIZIONE / COPPIA

SENSORI COPPIA FIAT	SENSORI COPPIA FIAT	SENSORI COPPIA FIAT
 NO VDC Cod: SX001N	 CON VDC Cod: SX003N	 NO VDC Cod: SX005N
 NO VDC Cod: SX002N	 NO VDC Cod: SX004N	 CON VDC Cod: SX006N
		 CON VDC Cod: SX010N

FORD

KA	FIESTA	KUGA - FOCUS - TOURNEO - CMAX
TUTTE LE VARIANTI CON E SENZA VDC 		

HYUNDAI

i10	i20	ix35
TUTTE LE VARIANTI CON E SENZA VDC 		

HYUNDAI

i30 (2007 - 2011)	i30 (2011 - 2015)	ix20
		

HYUNDAI

TUCSON	i20	i40
TUTTE LE VARIANTI CON E SENZA 4X4 		

JEEP
RENEGADE

TUTTE LE VARIANTI
CON E SENZA 4X4


LO SAPEVI CHE....

**ABBIAMO DISPONIBILI SENSORI STERZO
BMW / MINI:
CODICE DIPA: SX015DPSN
PRODOTTI DA NOI
E DI ALTA AFFIDABILITÀ**


KIA

PICANTO	SOUL	KIA CEE'D II (2012 - 2016)
TUTTE LE VARIANTI CON E SENZA 4X4 		



KIA

CEE'D (2006 - 2012)



KIA VENGA



LO SAPEVI CHE....

I SENSORI STERZO, SOPRATTUTTO ALCUNI MODELLI DEL GRUPPO FCA, POSSONO ESSERE ANCHE SOSTITUITI IN UNA QUALSIASI OFFICINA.

ATTENZIONE PERÒ: È UN'OPERAZIONE APPARENTEMENTE SEMPLICE MA DELICATA E CHE NECESSITA DI COMPETENZE E APPARECCHIATURE PARTICOLARI. TI CONSIGLIAMO QUINDI DI AFFIDARE LA REVISIONE AD UN'AZIENDA SPECIALIZZATA.

LANCIA

Y (843) (2003 - 2011)

TUTTE LE VARIANTI
CON E SENZA VDC



DELTA



LANCIA

NUOVA Y 312 (2011 - 2014)

TUTTE LE VARIANTI
CON E SENZA VDC



MUSA



MERCEDES BENZ

CLASSE A (2004 - 2012)



CLASSE A - CLA (2012 - 2018)



CLASSE B (2011 - 2018)



MINI

COUPER F56 - R50 - R56 - CABRIOLET - COUPÈ -



COUNTRYMAN



NISSAN

MICRA	MICRA II / NOTE	QASHQAI
		

OPEL

CORSA / COMBO	CORSA D	KARL / MOKKA / CORSA E
		

OPEL

MERIVA A	AGILA
	

PEUGEOT

207	308
	

PIAGGIO

PORTER


LO SAPEVI CHE....

DI SCATOLE STERZO ELETTRICHE PEUGEOT 207 ESISTONO 2 MODELLI DIVERSI CHE SI DIFFERENZIANO SOLAMENTE PER IL CONNETTORE ELETTRICO DELLA CENTRALINA ELETTRONICA.



LO SAPEVI CHE....

IL PIANTONE DEL PIAGGIO PORTER ESTETICAMENTE ASSOMIGLIA MOLTO A QUELLO DELLA FIAT 500' ANCHE SE ELETTRONICAMENTE È COMPLETAMENTE DIVERSO. NON È QUINDI INTERCAMBIABILE.



RENAULT

MODUS (2004 - 2011)



SCENIC II



CLIO III



RENAULT

CLIO III / MODUS II



TWINGO



CLIO (1998 - 2009)



SMART

FORTWO



FORFOUR



LO SAPEVI CHE....

L'ELETTROGUIDA DELLA SMART FORFOUR È IDENTICA E QUINDI INTERCAMBIABILE CON QUELLA DELLA MITSUBISHI COLT.

SUZUKI

IGNIS



SX4



SWIFT



SEAT / SKODA

IBIZA V / FABIA



SUPERB



OCTAVIA / LEON



TOYOTA

AURIS	RAV4	AYGO
		

VOLVO
V40

LO SAPEVI CHE....

LA SCATOLA GUIDA ELETTRICA DELLA VOLVO V40 È MOLTO SIMILE ESTETICAMENTE A QUELLA DELLA FORD FOCUS ANCHE SE INTERNAMENTE E COME FUNZIONAMENTO SONO COMPLETAMENTE DIVERSE.

VOLKSWAGEN

TIGUAN / PASSAT / TOURAN	GOLF V - VI - CADDY / TOURAN	GOLF VII / T-ROC
		

VOLKSWAGEN


SUPERB / PASSAT ATECA / KAROQ	POLO	UP
		

LO SAPEVI CHE....

LO STERZO A CREMAGLIERA DELLA VW TIGUAN A VOLTE SUBISCE INFILTRAZIONI D'ACQUA ED INTERNAMENTE SI ARRUGGINISCE RENDENDO LA RIPARAZIONE MOLTO COMPLICATA E A VOLTE NON FATTIBILE SIA A LIVELLO TECNICO CHE ECONOMICO.




SEGUICI SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE



Problemi allo sterzo?

Volante duro, la vettura ritarda l'allineamento dopo una sterzata oppure la sterzata è rumorosa?





POMPE

STERZO ELETTRONICHE

PIÙ DI 100 CODICI IN GAMMA

REVISIONATO


NUOVO

SCOPRI TUTTA LA
GAMMA COMPLETA



IN VETRINA

GRUPPO VAG		SAAB
A1 / A2 / POLO / IBIZA / FABIA	A1 / A2 / POLO / IBIZA / FABIA	9-3
		

GRUPPO PSA		
JUMPY / EXPERT	BERLINGO / SAXO / 106 / PARTNER	307
		

GRUPPO PSA		
407	DS 4	DS 5
		

**FORD**

C-MAX / FOCUS II / KUGA I



FIESTA V



GALAXY S-MAX

**FIAT / ALFA / LANCIA**

ULYSSE



CROMA

**LO SAPEVI CHE....**

**LE NOSTRE POMPE
STERZO SONO
TUTTE FORNITE GIÀ
CODIFICATE E
PRONTE ALL'USO!**

OPEL

ASTRA H



MERIVA B



VIVARO

**RENAULT / DACIA**

DUSTER



LOGAN / SANDERO



DOKKER

**RENAULT / DACIA**

MASTER III



TRAFIC III



CLIO / KANGOO






IDROGUIDA E POMPE STERZO AD OLIO

PIÙ DI 250 CODICI IN GAMMA

REVISIONATO

NUOVO





SCOPRI TUTTA LA **GAMMA COMPLETA**



IN VETRINA

SCATOLE STERZO

VEICOLI COMMERCIALI

DUCATO / JUMPER / BOXER	FIORINO / KUBISTAR BIPPER / NEMO	SCUDO / EXPERT
		

VETTURE

GRUPPO VAG

A1 / A2 / POLO / FABIA	ALAMBRA / SHARAN	A4 / SUPERB
		

GRUPPO PSA

C1 / 108	C4 / DS4 / 3008 / 308 / 5008	SAXO / 106 / XARA
		

FORD

KA	GALAXY	FOCUS 2
		

GRUPPO FCA

DELTA / BRAVO	GRANDE PUNTO	PANDA / YPSILON
		

RENAULT / DACIA / NISSAN

DUSTER	QASHQAI	CLIO / MODUS
		

MERCEDES - BENZ

CLASSE GL / M	CLASSE C / CLK	CLASSE E
		






POMPE STERZO


GRUPPO VAG

A4 / A5 / Q5 (2007 - 2027)	A4 / PASSAT (2000 - 2009)	TOUAREG / TRANSPORTER
		

FORD

C-MAX / FOCUS	GALAXY / MONDEO / S-MAX	TRANSIT
		

FIAT / IVECO

DUCATO / DAILY	DOBLÒ / FIORINO / QUBO	DUCATO / TALENTO
		






ALBERI DI TRASMISSIONE

PIÙ DI 100 CODICI IN GAMMA

PRONTA CONSEGNA

NUOVO



SCOPRI TUTTA LA **GAMMA COMPLETA**



IN VETRINA



**VOLKSWAGEN • PORSCHE • AUDI • BMW
JEEP • MERCEDES • RENAULT • CHRYSLER**



BEST SELLER
FIAT PANDA 4x4
1.2 - 1.3 benzina e diesel

Codici OEM:
55193595 - 55222107
Codice DIPA: DTS001DPSN

**VAI SU WWW.DIPACOMMERCE.COM E SCOPRI TU STESSO
CHE OGNUNO DI QUESTI 100 ARTICOLI È
DAVVERO DISPONIBILE E SEMPRE IN PRONTA CONSEGNA**




SEMIASSI

PIÙ DI 150 CODICI IN GAMMA

PRONTA CONSEGNA

NUOVO



SCOPRI TUTTA LA **GAMMA COMPLETA**



LO SAPEVI CHE....

I NOSTRI GUANTI OLTRE CHE A STIMOLARE LA VOGLIA DI LAVORARE, VISTA LA LORO RESISTENZA, SONO VIVAMENTE CONSIGLIATI ANCHE PER SMONTARE ALBERI DI TRASMISSIONE E SEMIASSI

DIPA
AUTOMOTIVE SPECIALIST
www.dipacommerce.com



Guanti monouso grippati, resistenti, in nitrile

SUBITO DISPONIBILI

CODICE DIPA

**ACC01MMN
ACC01LLN
ACC01XLN**

**ACC02MMN
ACC02LLN
ACC02XLN**

INIEZIONE GAS



LA GAMMA GAS PIÙ COMPLETA IN EUROPA



ASSISTENZA PRE E POST VENDITA



TANTE ALTERNATIVE PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA
E COPRIRE QUASI TUTTI GLI IMPIANTI PRESENTI SUL MERCATO



• INIETTORI

• ELETTROVALVOLE

• RIDUTTORI DI PRESSIONE

• KIT GUARNIZIONI RIDUTTORI

• CENTRALINE

• SENSORI PRESSIONE RAIL

• FILTRI

SCOPRI TUTTA LA **GAMMA COMPLETA**





INIETTORI LANDI RENZO



1° GENERAZIONE



TAPPO COLORATO	CODICE DIPA	CC.	KW PER CILINDRO	KW X 4
	INJB001N	MOTORI 1000 - 1600 CC.	FINO A 18,75 KW/CILINDRO	DA 45 A 75 KW
	INJB002N	MOTORI 1600 - 2000 CC.	FINO A 20 - 27,5 KW/CILINDRO	DA 75 A 110 KW
	INJB003N	MOTORI OLTRE 2000 CC.	FINO A 27,5 - 40 KW/CILINDRO	OLTRE 110 KW
	INJB008N	MOTORI 1600 - 2000 CC.	FINO A 20 - 27,5 KW/CILINDRO	DA 75 A 110 KW
	INJB009N	MOTORI 1000 - 1600 CC.	FINO A 18,75 KW/CILINDRO	DA 45 A 75 KW
	INJB051N	MOTORI FINO A 1000 CC.	FINO A 11 KW/CILINDRO	FINO A 44 KW
	INJB056N	MOTORI OLTRE 2000 CC.	27,5 - 40 KW/CILINDRO	OLTRE 110 KW
	INJB057N	MOTORI FINO A 1000 CC.	FINO A 11 KW/CILINDRO	FINO A 44 KW

2° GENERAZIONE



TAPPO COLORATO	CODICE DIPA	CC.	KW PER CILINDRO	KW X 4
	INJB007N	MOTORI 1000 - 1600 CC.	FINO A 18,75 KW/CILINDRO	DA 45 A 75 KW
	INJB010N	MOTORI 1600 - 2000 CC.	FINO A 20 - 27,5 KW/CILINDRO	DA 75 A 110 KW
	INJB011N	MOTORI 1000 - 1600 CC.	FINO A 18,75 KW/CILINDRO	DA 45 A 75 KW
	INJB055N	MOTORI 1600 - 2000 CC.	FINO A 20 - 27,5 KW/CILINDRO	DA 75 A 110 KW

INIETTORI



VERCESI
GAS/ **5.0**

OMOLOGATO 
Made in Italy




OMOLOGAZIONE
IG6 VERCESI 5.0
10R-03 6710
67R-01 4893
110R-00 4894
COIL TYPE AO LPG-CNG#2

www.vercesigas.com



Perché scegliere gli **INIETTORI VERCESI GAS 5.0?**

- SILENZIOSI E DI LUNGA DURATA: 2 ANNI DI GARANZIA
- QUALITÀ EQUIVALENTE AGLI INIETTORI ORIGINALI
- INSTALLAZIONE IN UN CLICK
- UTILIZZANO IL RAIL ORIGINALE EVITANDO DI SMONTARLO DALLA VETTURA
- CONNETTORE INCLINATO A 45° COME L'ORIGINALE
- DIGERISCONO ANCHE IL GAS SPORCO EVITANDO CHE L'INIETTORE SI BLOCCHI





1° GENERAZIONE

TAPPO COLORATO	CODICE DIPA	CILINDRATA	KW PER CILINDRO	KW X 4
	INJB001VRCN	MOTORI 1000 - 1600 CC.	FINO A 18,75 KW/CILINDRO	DA 45 A 75 KW
	INJB002VRCN	MOTORI 1600 - 2000 CC.	FINO A 20 - 27,5 KW/CILINDRO	DA 75 A 110 KW
	INJB003VRCN	MOTORI OLTRE 2000 CC.	FINO A 27,5 - 40 KW/CILINDRO	OLTRE 110 KW
	INJB008VRCN	MOTORI 1600 - 2000 CC.	FINO A 20 - 27,5 KW/CILINDRO	DA 75 A 110 KW
	INJB009VRCN	MOTORI 1000 - 1600 CC.	FINO A 18,75 KW/CILINDRO	DA 45 A 75 KW
	INJB051VRCN	MOTORI FINO A 1000 CC.	FINO A 11 KW/CILINDRO	FINO A 44 KW
	INJB056VRCN	MOTORI OLTRE 2000 CC.	27,5 - 40 KW/CILINDRO	OLTRE 110 KW
	INJB057VRCN	MOTORI FINO A 1000 CC.	FINO A 11 KW/CILINDRO	FINO A 44 KW

2° GENERAZIONE

TAPPO COLORATO	CODICE DIPA	CILINDRATA	KW PER CILINDRO	KW X 4
	INJB007VRCN	MOTORI 1000 - 1600 CC.	FINO A 18,75 KW/CILINDRO	DA 45 A 75 KW
	INJB010VRCN	MOTORI 1600 - 2000 CC.	FINO A 20 - 27,5 KW/CILINDRO	DA 75 A 110 KW
	INJB011VRCN	MOTORI 1000 - 1600 CC.	FINO A 18,75 KW/CILINDRO	DA 45 A 75 KW
	INJB055VRCN	MOTORI 1600 - 2000 CC.	FINO A 20 - 27,5 KW/CILINDRO	DA 75 A 110 KW



VERCESI GAS

5.0

L'INIEETTORE INDISTRUTTIBILE



L'INIEETTORE GPL/METANO
PER LA TUA AUTO

SCOPRI DI PIÙ



NOVITÀ



ESPOSITORE DISPONIBILE

INIETTORI **GPL/METANO** BRC

NUOVI ORIGINALI

1° GENERAZIONE

INIETTORI SINGOLI CON FISSAGGIO A FILETTO



COLORE ETICHETTA	CODICE DIPA	KW X CILINDRO	KW X 4
	INJB043N	FINO A 18,75 KW/CILINDRO	FINO A 75 KW
	INJB044N	FINO A 30 KW/CILINDRO	FINO 120 KW
	INJB045N	OLTRE 30 KW/CILINDRO	DA 120 KW

2° GENERAZIONE

INIETTORI SINGOLI CON FISSAGGIO A SEIGER



COLORE ETICHETTA	CODICE DIPA	KW X CILINDRO	KW X 4
	INJB046N	FINO A 18,75 KW/CILINDRO	FINO A 75 KW
	INJB047N	FINO A 30 KW/CILINDRO	FINO 120 KW
	INJB048N	OLTRE 30 KW/CILINDRO	DA 120 KW



INIETTORI **GPL/METANO** EQUIVALENTI

TESTATI/AFFIDABILI/GARANTITI



1° GENERAZIONE

INIETTORI SINGOLI CON FISSAGGIO A FILETTO

COLORE ETICHETTA	CODICE DIPA	KW X CILINDRO	KW X 4
	INJB043AN	FINO A 18,75 KW/CILINDRO	FINO A 75 KW
	INJB044AN	FINO A 30 KW/CILINDRO	FINO 120 KW
	INJB045AN	OLTRE 30 KW/CILINDRO	DA 120 KW



2° GENERAZIONE

INIETTORI SINGOLI CON FISSAGGIO A SEIGER



COLORE ETICHETTA	CODICE DIPA	KW X CILINDRO	KW X 4
	INJB046AN	FINO A 18,75 KW/CILINDRO	FINO A 75 KW
	INJB047AN	FINO A 30 KW/CILINDRO	FINO 120 KW
	INJB048AN	OLTRE 30 KW/CILINDRO	DA 120 KW

INIETTORI **METANO** **BOSCH**

NUOVI ORIGINALI



CODICE DIPA	CODICE BOSCH	APPLICAZIONE
INJB004N	0280158827	FIAT - IVECO - MAN - SCANIA - OPEL VAUXHALL - MOTORI 1.2 1.6



CODICE DIPA	CODICE BOSCH	APPLICAZIONE
INJB012N	0280158818	FIAT - MOTORI 1.4 IVECO MOTORI 3.0



CODICE DIPA	CODICE BOSCH	APPLICAZIONE
INJB041N	0280158181	FIAT - IVECO - MAN - OPEL VAUXHALL - MOTORI 1.2 / 1.4



CODICE DIPA	CODICE BOSCH	APPLICAZIONE
INJB053N	0280158862	GRUPPO VAG MOTORI 1.0 / 1.4 / 2.0



INIETTORI **METANO** EQUIVALENTI

TESTATI/AFFIDABILI/GARANTITI

CODICE DIPA	CODICE BOSCH	APPLICAZIONE
INJB004DPSN	0280158827	FIAT - IVECO - MAN - SCANIA - OPEL VAUXHALL - MOTORI 1.2 1.6



CODICE DIPA	CODICE BOSCH	APPLICAZIONE
INJB012DPSN	0280158818	FIAT - MOTORI 1.4 IVECO MOTORI 3.0



CODICE DIPA	CODICE BOSCH	APPLICAZIONE
INJB053DPSN	0280158862	GRUPPO VAG MOTORI 1.0 / 1.4 / 2.0



INIETTORI **METANO/GPL** LANDI RENZO EVO

NUOVI ORIGINALI



CODICE DIPA	CODICE OEM
INJB096RAILN	238288000

DIAMETRO Ø 1.6



CODICE DIPA	CODICE OEM
INJB094RAILN	238286000

DIAMETRO Ø 1.8



CODICE DIPA	CODICE OEM
INJB095RAILN	238287000

DIAMETRO Ø 2.0



CODICE DIPA	CODICE OEM
INJB091RAILN	238283000

DIAMETRO Ø 2.2



CODICE DIPA	CODICE OEM
INJB092RAILN	238284000

DIAMETRO Ø 2.4



CODICE DIPA	CODICE OEM
INJB093RAILN	238285000

DIAMETRO Ø 2.6



LANDI GIRS 12

AFTERMARKET



POTENZA MASSIMA MOTORE IN KW		CODICE DIPA	NUMERO CILINDRI MOTORE					
			2	3	4	5	6	8
TAGLIA INIETTORI GIRS12	XXS MARRONE	INJB255RAILN	< 30	< 46	< 61	< 77	< 92	< 123



POTENZA MASSIMA MOTORE IN KW		CODICE DIPA	NUMERO CILINDRI MOTORE					
			2	3	4	5	6	8
TAGLIA INIETTORI GIRS12	XS GIALLO	INJB239RAILN	30 - 37	46- 56	61 - 74	77 - 93	92 - 112	123 - 150



POTENZA MASSIMA MOTORE IN KW		CODICE DIPA	NUMERO CILINDRI MOTORE					
			2	3	4	5	6	8
TAGLIA INIETTORI GIRS12	S VERDE	INJB253RAILN	37 - 44	56-66	74 - 88	93 - 110	112 - 132	150 - 176



POTENZA MASSIMA MOTORE IN KW		CODICE DIPA	NUMERO CILINDRI MOTORE					
			2	3	4	5	6	8
TAGLIA INIETTORI GIRS12	M NERO	INJB252RAILN	44 - 57	66-85	88 - 114	110 - 143	132 - 171	176 - 229



POTENZA MASSIMA MOTORE IN KW		CODICE DIPA	NUMERO CILINDRI MOTORE					
			2	3	4	5	6	8
TAGLIA INIETTORI GIRS12	L BIANCO	INJB254RAILN	> 57	> 85	> 114	> 143	> 171	> 229

INIETTORI LANDI RENZO

PRIMO IMPIANTO RENAULT - DACIA 0.9 CC



1.2 CC

CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONE
INJB246RAILN	3531004610	DACIA DOKKER/DUSTER/ LODGY



0.9 CC

CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONE
INJB247X3RAILN	A2700780049	DACIA LOGAN - RENAULT CLIO



INIETTORI **GPL/METANO** ORIGINALI

PRIMO IMPIANTO

KIA - HYUNDAI

CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONE
INJB234N	3531004610	KIA Picanto - HYUNDAI i10



MERCEDES BENZ

CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONE
INJB257N	A2700780049	MERCEDES-BENZ (Classe E e B)



OPEL

**IL NOSTRO INIETTORE COMPATIBILE
SOSTITUISCE QUELLO ORIGINALE KEIHIN**

CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONE
INJB273N	55590259	OPEL ADAM / OPEL CORSA E

A



KEIHIN PRIMO IMPIANTO



B



INJB273N

INIETTORI **GPL/METANO** VALEO

NUOVI ORIGINALI RENAULT-PSA



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONE
INJB058N	8200437768	RENAULT KANGOO/SCENIC - MOTORI 1.6



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONE
INJB059N	8200681000	RENAULT CLIO II - MOTORI 1.2



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONE
INJB065N	1984H1	PEUGEOT - MOTORI 1.6



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONE
INJB066N	8200562123	RENAULT SCENIC/MEGANE II MOTORI 1.6



INIETTORI **GPL/METANO**

NUOVI ADATTABILI RENAULT-PSA



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONE
INJB058RAILN	75117010	RENAULT - MOTORI 1.6



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONE
INJB059RAILN	8200681000	RENAULT CLIO - MOTORI 1.1 / 1.2



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONE
INJB065RAILN	1984H1	PSA - MOTORI 1.1 / 1.2



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONE
INJB066RAILN	8200562123	RENAULT SCENIC/MEGANE II MOTORI 1.6



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONE
INJB103RAILN	1984G9	CITROËN C3 I - MOTORI 1.4
		PEUGEOT PARTNER (RANCH) II MOTORI 1.4

RIDUTTORI DI PRESSIONE LANDI RENZO

NUOVI ORIGINALI PER IMPIANTI GPL



CODICE DIPA	CODICE OEM	CODICE LANDI RENZO
GPLRG001N	71753461 51292783	GRUPPO FCA / PAS / RENAULT KANGO/ SCENIC - MOTORI 1.6



CODICE DIPA	CODICE OEM	CODICE LANDI RENZO
GPLRG002N	50531691	LSE98-LI02



CODICE DIPA	CODICE OEM	CODICE LANDI RENZO
GPLRG003N	536765000	LSE98 -LI10



CODICE DIPA	CODICE OEM	CODICE LANDI RENZO
GPLRG004N	536850000	IG1



CODICE DIPA	CODICE OEM	CODICE LANDI RENZO
GPLRG005N	536839000	NG1-2



CODICE DIPA	CODICE OEM	CODICE LANDI RENZO
GPLRG008N	010120864	NG2-2



CODICE DIPA	CODICE OEM	CODICE LANDI RENZO
GPLRG013N	1338700080	LSE98




RIDUTTORI DI PRESSIONE BRC

NUOVI ORIGINALI PER IMPIANTI GPL

CODICE DIPA	CODICE BRC
GPLRG006N	01RD00502654

GENIUS MB 1500



CODICE DIPA	CODICE BRC
GPLRG009N	01RD00502651

GENIUS MB 1200



CODICE DIPA	CODICE BRC
GPLRG010N	E1367R010016

GENIUS MB 800



RIDUTTORI DI PRESSIONE METATRON

NUOVI ORIGINALI PER IMPIANTI METANO




CODICE DIPA	CODICE OEM
GPLRG011N	51892754



CODICE DIPA	CODICE OEM
GPLRG013N	51716772



CODICE DIPA	CODICE OEM
GPLRG014N	51830226



CODICE DIPA	CODICE OEM
GPLRG016N	51986731



RIDUTTORI DI PRESSIONE METATRON

NUOVI ORIGINALI PER IMPIANTI METANO



CODICE DIPA	CODICE OEM
GPLRG022N	504350063




CODICE DIPA	CODICE OEM
GPLRG023N	51786995



CODICE DIPA	CODICE OEM
GPLRG024N	504225451



CODICE DIPA	CODICE OEM
GPLRG025N	51987071



CODICE DIPA	CODICE OEM
GPLRG026N	51898800

RIDUTTORI DI PRESSIONE VENTREX

FINALMENTE DISPONIBILI!

NUOVI ORIGINALI PRIMO IMPIANTO GRUPPO VAG



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONE
GPLRG020N	3C0906011E	VW CADDY III - PASSAT - TOURAN



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONE
GPLRG021N	1S0906011B	AUDI A3
		SEAT LEON - MII
		SKODA CITIGO - OCTAVIA III
		VW CADDY ALLTRACK - VW CADDY IV - VW GOLF VII - VW LOAD UP



RIDUTTORI DI PRESSIONE PER IMPIANTI **GPL**

UNIVERSALI

CODICE DIPA

GPLRGUNI001N

FINO A 90 kW



CODICE DIPA

GPLRGUNI002N

DA 90 kW A 170 kW



CODICE DIPA

GPLRGUNI003N

DA 170kW A 270 kW



CENTRALINE GAS

LANDI RENZO **OMEGAS**



CODICE DIPA	CODICE OEM
EB40MEGAS0010N	616662000
EB40MEGAS0020N	616642000
EB40MEGAS0030N	237100550R
EB40MEGASN	616264001

DIFETTI TIPICI

✗ GIRA A 3 CILINDRI
✓ **LO RIPARIAMO!**

✗ NON COMMUTA GAS
✓ **LO RIPARIAMO!**

PER TUTTE LE VETTURE AFTERMARKET LANDI RENZO



CODICE DIPA	CODICE OEM
EB40MEGASON	616645000
EB40MEGASOR	616645000

DIFETTI TIPICI

✗ GIRA A 3 CILINDRI
✓ **LO RIPARIAMO!**

✗ NON COMMUTA GAS
✓ **LO RIPARIAMO!**

**PER TUTTE LE VETTURE IMPIANTO ORIGINALE CASA MADRE
DISPONIBILI GIÀ PROGRAMMATE**



CENTRALINE GAS PRIMO IMPIANTO METATRON



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
EBMETATRON01R	55244382	LANCIA DELTA
EBMETATRON02R	51910845	FIAT 500 1.2 LANCIA YPSILON 1.2
EBMETATRON11R	55247708	FIAT PANDA 1.2 LANCIA YPSILON 1.2
EBMETATRON14R	55258474	FIAT 500 1.2 LANCIA YPSILON 1.2
EBMETATRON16R	51910844	FIAT IDEA 1.4
EBMETATRON17R	51892045	ALFA GIULIETTA ALFA MITO
EBMETATRON19R	51886145	FIAT PANDA

DIFETTI TIPICI

✗ GIRA A 3 CILINDRI
✓ LO RIPARIAMO!

✗ NON COMMUTA GAS
✓ LO RIPARIAMO!



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
EBMETATRON03R	55196522	FIAT MULTIPLA 1.6
EBMETATRON04R	73503391	FIAT MULTIPLA 1.6
EBMETATRON05R	55204807	FIAT 500 1.2 LANCIA YPSILON 1.2
EBMETATRON06R	55196523	FIAT DOBLÒ
EBMETATRON07R	55187974	FIAT DOBLÒ 1.6
EBMETATRON08R	55204210	FIAT MULTIPLA
EBMETATRON09R	51804541	FIAT MULTIPLA
EBMETATRON10R	60675993	FIAT MULTIPLA 1.6
EBMETATRON15R	73503273	FIAT PUNTO B2
EBMETATRON18R	55204203	FIAT DOBLÒ 1.6

DIFETTI TIPICI

✗ GIRA A 3 CILINDRI
✓ LO RIPARIAMO!

✗ NON COMMUTA GAS
✓ LO RIPARIAMO!

SENSORI DI PRESSIONE RAIL

GAS LANDI RENZO

NUOVI ORIGINALI



CODICE DIPA	CODICE BOSCH	APPLICAZIONI
INJS001N	0261230373	FIAT - MOTORI 1.2/1.4 LANCIA - MOTORI 1.4

E PER TUTTI GLI IMPIANTI
AFTERMARKET



CODICE DIPA	CODICE BOSCH	APPLICAZIONI
INJS003N	0281006028	ALFA ROMEO - MOTORI 0.9/1.3/1.6/1.8 1.9/2.0/2.4
		CHEVROLET - MOTORI 1.3
		FIAT - MOTORI 0.9/1.3/1.4/1.6 1.9/2.0/2.4



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
INJS014N	55238216	ALFA ROMEO - MOTORI 1.4
		LANCIA - MOTORI 1.4



SENSORE PRESSIONE ARIA MAP GAS TIPO MP01

CODICE DIPA	CODICE OEM
INJS084N	463500000



SENSORE PRESSIONE ARIA MAP GAS LR025

CODICE DIPA	CODICE OEM
INJS085N	463057000



SENSORI DI PRESSIONE

GAS BRC

NUOVI ORIGINALI



CODICE DIPA	CODICE BRC
INJS142N	DE802053 09SQ00990005



CODICE DIPA	CODICE BRC
INJS143N	DE525001 09SQ00990026

LO SAPEVI CHE....

TUTTI CREDONO CHE LE GUARNIZIONI TESTA, LE VALVOLE ETC. SI BRUCIANO PERCHÈ IL GAS È SECCO, MA NON È VERO... ACCADE PERCHÈ IL TEMPO DI COMBUSTIONE È MOLTO PIÙ LUNGO RISPETTO ALLA BENZINA E QUINDI QUANDO LA VALVOLA DI SCARICO SI APRE C'È ANCORA FIAMMA.



INIEZIONE BENZINA

PIÙ DI 250 CODICI IN GAMMA

PRONTA CONSEGNA

NUOVO



SCOPRI TUTTA LA **GAMMA COMPLETA**



IN VETRINA

BASSA PRESSIONE

GRUPPO FCA

MOTORI 1.2 / 1.4 CC	MOTORI 1.1 / 1.2 / 1.6 CC	MOTORI 1.6 CC
ORIGINALE O ADATTABILE	ORIGINALE O ADATTABILE	
		

GRUPPO FCA

MOTORI 1.6 CC	MOTORI 1.4 CC	MOTORI 0.9 / 1.3 / 1.4 CC
		PIÙ DI 800 CODICI IN GAMMA SCOPRI DI PIÙ A PAG. 107 




ALTA PRESSIONE INIEZIONE DIRETTA


GRUPPO VAG

MOTORI 1.2 - 1.4 CC	MOTORI 1.4 CC	MOTORI 1.2 CC
		ORIGINALE O ADATTABILE 

GRUPPO VAG

MOTORI 1.2 / 1.4 CC	MOTORI 2.0 CC	MOTORI 1.5 CC
		

**BASSA E ALTA PRESSIONE
ORIGINALI O ADATTABILI**



HAI DUBBI SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI TUOI INIETTORI BENZINA?
DIPA PUÒ TESTARLI! SE NON FOSSERO FUNZIONANTI VALUTERAI SE SOSTITUIRLI
SCEGLIENDO L'ALTERNATIVA GIUSTA NELLA NOSTRA VASTA GAMMA.




POMPE E INIETTORI DIESEL

PIÙ DI 600 CODICI IN GAMMA

NUOVO E/O REVISIONATO

PRONTA CONSEGNA



DISTRIBUTORI DIRETTI



Delphi
Technologies

VDO

DISPONIBILE ANCHE AMPIA GAMMA BOSCH

LA QUALITÀ DI UN REVISIONATORE SPECIALIZZATO

LA GAMMA DI UN DISTRIBUTORE INTERNAZIONALE

LA FUSIONE PERFETTA PER UN PARTNER UNICO!





INIETTORI DIESEL



POMPE ALTA PRESSIONE



REGOLATORI PRESSIONE



SCOPRI TUTTA LA **GAMMA COMPLETA**



IN VETRINA

VDO

NUOVO E/O REVISIONATO



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJD007N	VAG 03L130277B	VAG - 1.6 T di MOTORI - CAYB - CAYC
REVISIONATO: INJD007R	VAG 03L130277B	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJD013N	PSA 1980ER FORD 1791017	PSA 2.0 Hdi MOTORI: RHK (DW10UTED4) FCA 2.0 Mjt MOTORI: RHK
REVISIONATO: INJD013R	PSA 1980ER FORD 1791017	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJD005N	RENAULT 8200704191 NISSAN 1660000Q1F	PSA 2.0 Hdi MOTORI: RHR (DW10BTED4)
REVISIONATO: INJD005R	RENAULT 8200704191 NISSAN 1660000Q1F	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJD012N	PSA 1980LO FORD Y404 13 250A	PSA 1.4 Hdi - MOTORI: 8HX (DV4TD) 8HZ (DV4TD) FORD 1.4 Tdci - MOTORI: F6JA - F6JB
REVISIONATO: INJD012R	PSA 1980LO FORD Y404 13 250A	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: HPP032N	FCA 9684704880 PSA 1920QH FORD 1373546	PSA 2.0 Hdi - MOTORI: RHJ (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4) FORD 2.2 Tdci - MOTORI: CYFA - CYFB - CYFC FCA 2.0 Mjt - MOTORI: RHK - RHR FORD 2.0 Tdci - MOTORI: G6DA - G6DD - G6DD - G6DB - G6DG
REVISIONATO: HPP032R	FCA 9684704880 PSA 1920QH FORD 1373546	



IN VETRINA

DENSO

NUOVO E/O REVISIONATO



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJD031N	FIAT 71724128 FORD 1372379 PSA 1980.J7	PSA 2.2 Hdi MOTORI: 4HV (P22DTE) FORD 2.2 Tdci - MOTORI: P8FA - P8FB FCA 2.2 MJT -MOTORI: 4HV (P22DTE)
REVISIONATO: INJD031R	FIAT 71724128 FORD 1372379 PSA 1980.J7	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJD050N	TOYOTA 23670 - 0R040	TOYOTA 2.2 D MOTORI: 2AD - FHV
REVISIONATO: INJD050R	TOYOTA 23670 - 0R040	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJD051N	TOYOTA 23670 - 09140	TOYOTA 2AD - MOTORI: FHV, 2AD - FTV
REVISIONATO: INJD051R	TOYOTA 23670 - 09140	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJD052N	TOYOTA 23670-0R090	TOYOTA 2AD - MOTORI: FHV, 2AD - FTV
REVISIONATO: INJD052R	TOYOTA 23670-0R090	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: HPP046N	FCA 71789465 PSA 1920 K.W FORD 1372395	PSA 2.2 Hdi MOTORI: 4HU (P22DTE) FORD 2.2 Tdci MOTORI: PGFA - PGFB - QVFA FCA 2.2 Mjt MOTORI:4HU (P22DTE)
REVISIONATO: HPP046R	FCA 71789465 PSA 1920 K.W FORD 1372395	

SCOPRI TUTTA LA **GAMMA COMPLETA**



IN VETRINA

Delphi
Technologies

NUOVO E/O REVISIONATO



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJD064N	SSANGYONG A6710170121	SSANGYONG 2.0 Xdi MOTORI: D20DTR
REVISIONATO INJD064R:	SSANGYONG A6710170121	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJD168N	MERCEDES A6460700987	MERCEDES MOTORI: OM646.811 - OM646.821
REVISIONATO: INJD168R	MERCEDES A6460700987	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJD039N	MERCEDES A6510700587	MERCEDES MOTORI: 651930
REVISIONATO: INJD039R	MERCEDES A6510700587	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJD046N	RENAULT 166001137	RENAULT MOTORI: K9K612
REVISIONATO: INJD046R	RENAULT 166001137	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: HPP035N	RENAULT 16700BN700	RENAULT / DACIA / NISSAN 1.5 Dci - MOTORI: K9K - 790 - K9K 796 - K9K 704 - K9K 714 - K9K 722



IN VETRINA

BOSCH

NUOVO E/O REVISIONATO



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJD019N	FCA 55219886 PSA 1980EQ	FCA 1.3 CC MOTORI: F13DTE5 OPEL 1.3 CC MOTORI A13FD
REVISIONATO: INJD019R	FCA 55219886 PSA 1980EQ	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJD063N	FCA 504389548	FCA 2.3 CC MOTORI: F1AE3481D



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: INJD015N	VAG 03L130277J	VAG 2.0 CC MOTORI: CFHD
REVISIONATO: INJD015R	VAG 03L130277J	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: HPP013N	VAG 03L130755A	VAG 2.0 Tdi MOTORI: CBAA, CBAB
REVISIONATO HPP013R	VAG 03L130755A	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
REVISIONATO: HPP027R	FCA 55237689 OPEL 95523386	FCA 1.6 Mjt - MOTORI: 940 A3.000 - 940 A5.000 - 940 C1.000 - 940 C3.000 - 940 JEEP 1.6 Crdi - MOTORI: 55263113, EJK - 55260384, EJJ / 2.0 Mjt OPEL 1.6 Dti - MOTORI: A16FDL, A16 FDH - 2.0 Dti A20FD



VALVOLE



EGR

RICIRCOLO GAS DI SCARICO

PIÙ DI 700 CODICI IN GAMMA

NUOVO E/O REVISIONATO

PRONTA CONSEGNA





SCOPRI TUTTA LA **GAMMA COMPLETA**



IN VETRINA

NUOVO E/O REVISIONATO



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: EGR230N	9807593080	FORD / PSA 2.0 CC
REVISIONATO: EGR230N	9807593080	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO DIPA: EGR089DPSN	03L1315012BJ	GRUPPO VAG 1.6 - 2.0 CC
NUOVO PIERBURG: EGR089DPSN	03L1315012BJ	
NUOVO WHALER: EGR089WHLN	03L1315012BJ	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: EGR263N	1178513132	BMW - MINI / TOYOTA 1.5 - 1.6 - 2.0 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: EGR045N	97353973	GRUPPO FCA / PSA / IVECO 3.0 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: EGR225N	55260127	GRUPPO FCA 1.6 - 2.0 MJET

IN VETRINA

NUOVO E/O REVISIONATO



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: EGR011N	6M5Q9D475AA	GRUPPO FCA / FORD / PSA 2.0 CC
NUOVO DIPA: EGR011DPSN	6M5Q9D475AA	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: EGR122N	1618LN	PSA 1.5 - 1.5 - 1.6 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: EGR248N	980736998002	PSA / OPEL 1.6 CC
REVISIONATO: EGR248R	980736998002	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: EGR176N	9656911780	PSA / FORD / L.ROVER 2.2 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: EGR065N	03L131501R	GRUPPO VAG 2.0 CC
NUOVO DIPA: EGR065DPSN	03L131501R	




CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: EGR157N	147109816R	RENAULT / MERCEDES NISSAN / OPEL 1.6 CC
REVISIONATO: EGR157R	147109816R	



IN VETRINA


NUOVO E/O REVISIONATO




CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: EGR316N	55487874	OPEL 1.6 CC
REVISIONATO: EGR316R	55487874	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: EGR051N	5851076	OPEL 1.7 CC
REVISIONATO: EGR051R	5851076	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO DIPA: EGR179DPSN	03G131513K	GRUPPO VAG 2.0 CC
REVISIONATO: EGR179R	03G131513K	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: EGR131NCN	11717823210	BMW 2.0 CC
REVISIONATO: EGR131RCR	11717823210	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: EGR213N	9671187780	PSA / FORD 1.4 - 1.6 CC
REVISIONATO: EGR213R	9671187780	




CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: EGR347N	A6421402160	MERCEDES 3.0 CC
REVISIONATO: EGR347R	A6421402160	

RIGENERAZIONE FILTRO ANTIPARTICOLATO

FAP/DPF



Guarda il filmato!



ECONOMICO/VELOCE/GARANTITO

-  Rigenerazione in **2 ORE**
-  Ripristino fino al **98,8%**
-  Basso impatto **ambientale**
-  **1 anno** di Garanzia

PREZZO AL PUBBLICO
DA 250 A 350 € + IVA *

**PER AUTOVETTURE
ED AUTOVEICOLI MAX 35 Q.LI**


* A SECONDA DEL MODELLO DI FAP/DPF



M E T O D O

DIPA

- Test di contropressione per misurare il grado di intasamento del filtro



- Trattamento specifico con detergenti ecologici in grado di sciogliere il primo strato di impurità




- Immersione nella vasca ad ultra suoni per scrostare ulteriormente il particolato e staccarlo definitivamente



PASSAGGIO CHIAVE

- Lavaggio interno ad alta pressione con macchinario di ultima generazione per rimuovere tutto il PM 10 presente nel filtro. Operazione che consente di ripristinare l'efficienza del filtro fino al 98,8%






- **Asciugatura con aria calda a 100°C per rendere il filtro operativo e pronto per il test finale**



- **Test finale di contropressione per controllare l'effettiva riuscita della pulizia**



FILTRO SPORCO



FILTRO PULITO



**FAP INTASATO?
ASCOLTA I CONSIGLI DI CHRISTIAN!**



LO SAPEVI CHE....

**ELIMINARE IL FAP NON È LEGALE! QUANDO IL FAP È INTASATO VA' LAVATO:
AFFIDATI AD UNA AZIENDA CHE LO FA CON APPARECCHIATURE PROFESSIONALI**



FILTRI ANTIPARTICOLATO E CATALIZZATORI NUOVI


GAMMA IN CONTINUA ESPANSIONE!



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAP007BMCN	1611769080	CITROËN: C-Elysee/C3/C4/ DS3 PEUGEOT 2008/208/301



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FAP004BMCN	1611904280	CITROËN: C3 Picasso/Grand Picasso Spacetourer PEUGEOT: 308/3008/5008 OPEL: Grandland X



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: CTL018BMCN	1741021490	TOYOTA: Prius 2 volumi



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: CTL019BMCN	1706E5	CITROËN: 4 Picasso I MPV / Space wagon XSara Picasso


CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: CTL020BMCN	1731JS	CITROËN: C3 I



COLLETTORI DI ASPIRAZIONE

PIÙ DI 350 CODICI IN GAMMA

NUOVO E/O REVISIONATO



LA SCELTA PIÙ COMPLETA SUL MERCATO



SCOPRI TUTTA LA **GAMMA COMPLETA**



IN VETRINA

NUOVO E/O REVISIONATO



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO DIPA: COL038DPSN	059129711BF	GRUPPO VAG 2.7/3.0 CC CAMA, CAPA, CCWA, CGKA
REVISIONATO: COL038R	059129711BF	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: COL016AN	03L129711E	GRUPPO VAG 2.0 CC BMM, BMN, CAGA, CAHA, CBBB, CFGB, CJCA, CJCD, CSUA
REVISIONATO: COL016R	03L129711E	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO DIPA: COL032DPSN	03G129711AS	GRUPPO VAG 2.0 CC BMN, CBBB, CFGB
REVISIONATO: COL032R	03G129711AS	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO DIPA: COL019DPSN	11618507239	BMW 2.0 CC M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 B, N47 D20 C, N47 D20 D, N47S D20 D
REVISIONATO: COL019R	11618507239	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO DIPA: COL045DPSN	11617807991	BMW 1.6/2.0 CC B47 D20 B, N47 D20 C, N47 D20 D
REVISIONATO: COL045R	11617807991	

IN VETRINA

NUOVO E/O REVISIONATO



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: COL026N	55231270	GRUPPO FCA 2.0 CC 939 B5.000, 940 A5.000



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: COL027N	71765751	GRUPPO FCA 1.2 - 1.4 CC 169 A3.000, 169 A4.000



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: COL011CN	555202680	GRUPPO FCA 1.9 MJTD 192 B1.000, 937 A4.000, 937 A5.000, 937 A6.000, 937 A7.000, 937 A8.000, 939 A1.000, 939 A7.000, 939 A8.000
REVISIONATO: COL011N	555202680	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: COL077N	11618513855	BMW 1.5 CC B37 C15 A
REVISIONATO: COL077R	11618513855	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: COL049N	6510900037	MERCEDES 2.2 OM 651.901, OM 651.911, OM 651.912, OM 651.913, OM 651.916, OM 651.921, OM 651.924, OM 651.925, OM 651.930, OM 651.940, OM 651.950, OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957, OM 651.960, OM 651.961, OM 651.980
REVISIONATO: COL049R	6510900037	



IN VETRINA

NUOVO E/O REVISIONATO



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: COL006N	A6110903637	MERCEDES 2.2 CC OM 611.961, OM 611.962, OM 646.820, OM 646.821, OM 646.951, OM 646.961, OM 646.962, OM 646.963, OM 646.966
REVISIONATO: COL006R	A6110903637	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: COL067N	25183483	OPEL / CHEV. 2.0 - 2.2 CC A 22 DM, A 22 DMH
REVISIONATO: COL067R	25183483	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: COL048N	283102A803	KIA / HYUNDAI 1.7 CC D4FD
REVISIONATO: COL048R	283102A803	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO DIPA: COL075DPSN	LR019611	LAND ROVER 300 V6 306DT, 30DDTX



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO DIPA: COL124DPSN	K68142871AA	LANCIA / JEEP 2.8 CC ENS
REVISIONATO: COL124R	K68142871AA	



COPERCHI VALVOLE

PIÙ DI 100 CODICI IN GAMMA

NUOVO ORIGINALE E ADATTABILE

PRONTA CONSEGNA



IN VETRINA



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
ORIGINALE: VLV002N	55564395	OPEL 1.6/1.8 CC
ADATTABILE: VLV002DPSN	55564395	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
ORIGINALE: VLV003N	25198874	OPEL 1.2/1.4 CC
ADATTABILE: VLV003DPSN	25198874	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
ORIGINALE: VLV067N	55269092	GRUPPO FCA 1.2/1.4 CC
ADATTABILE: VLV067DPSN	55269092	



MODULO MULTIAIR E TWINAIR ELETTRONICO FIAT

NUOVO ORIGINALE

PRONTA CONSEGNA

IN VETRINA



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: MAIR001	55272426	GRUPPO FCA 1.4 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: MAIR002	55272425	GRUPPO FCA TWIN AIR 0.9 CC

LO SAPEVI CHE....

**PER TANTI MODELLI IL COPERCHIO VALVOLE HA INTEGRATO
IL RECUPERO VAPORI OLIO.**




SOSPENSIONI AD ARIA

PIÙ DI 350 CODICI IN GAMMA

NUOVO E/O REVISIONATO

PRONTA CONSEGNA



**COPRIAMO QUASI IL TOTALE DEL CIRCOLANTE
CHE ADOTTA QUESTO SISTEMA AD ARIA**





- SOSPENSIONI ARIA COMPLETE NUOVE E REVISIONATE
- SOFFIETTI NUOVI CON GOMMA DI ALTISSIMA QUALITÀ
- DISTRIBUIAMO I PIÙ IMPORTANTI BRAND DEL
PRIMO IMPIANTO





COMPRESSORI AD ARIA



INSIEME ALLA NUOVA GAMMA DA OGGI TROVI ANCHE

IL REVISIONATO DIPA

LO SAPEVI CHE....

IL COMPRESSORE SI ROMPE PER DUE MOTIVI: O PER UN FORO NELLE SOSPENSIONI OPPURE PERCHÈ RIMANE INCOLLATO IL RELE' E DI CONSEGUENZA IL COMPRESSORE CONTINUA A FUNZIONARE ININTERROTTAMENTE. IL COMPRESSORE È COMPOSTO PRINCIPALMENTE DI PLASTICA E SE CONTINUA A FUNZIONARE SI SCIOLGIE. È STUDIATO PER FUNZIONARE SOLO QUALCHE SECONDO PER POI FERMARSI. RICORDATI DI SOSTITUIRE IL RELÈ INSIEME AL COMPRESSORE.



SOSPENSIONI AD ARIA

SCOPRI TUTTA LA **GAMMA COMPLETA**



IN VETRINA

NUOVO E/O REVISIONATO

AUDI A6 ALL ROAD (C6)
ANTERIORE SX E DX



ORIGINALE O ADATTABILE

FIAT DUCATO
POSTERIORE SX E DX



ORIGINALE O ADATTABILE

BMW X5 (E70)
POSTERIORE SX E DX



ORIGINALE O ADATTABILE

RANGE ROVER SPORT
POSTERIORE SX E DX





COMPRESSORI AD ARIA

SCOPRI TUTTA LA **GAMMA COMPLETA**



IN VETRINA

NUOVO E/O REVISIONATO

➡ **AUDI A6 ALL ROAD (C6)**



NUOVO E/O REVISIONATO

➡ **FIAT DUCATO**



NUOVO E/O REVISIONATO

➡ **BMW X5 (E70)**



NUOVO E/O REVISIONATO

➡ **RANGE ROVER SPORT**







TURBO COMPRESSORI

PIÙ DI 800 CODICI IN GAMMA

NUOVO E/O REVISIONATO

PRONTA CONSEGNA



- BILANCIATO A 160.000 GIRI
 - FLUSSATO E TESTATO
- RICREANDO LE STESSA CONDIZIONI
DEL MOTORE SOTTO SFORZO

REVISIONATI IN ITALIA





- TUTTI I TURBOCOMPRESSORI RIGENERATI SONO TESTATI E CALIBRATI A BANCO ED UTILIZZANO RICAMBI DI ALTA QUALITÀ
- DISPONIBILE PER OGNI TURBINA IL RELATIVO

KIT GUARNIZIONI



APPLICAZIONI

VETTURA - TRUCK - NAVALE - INDUSTRIALE

SCOPRI TUTTA LA **GAMMA COMPLETA**



LO SAPEVI CHE....

QUANDO CAMBI IL TURBO È CONSIGLIATO SOSTITUIRE I TUBI OLIO, LA VALVOLA BLOW BY (RECUPERO VAPORI OLIO) E LAVARE IN MODO PROFESSIONALE IL FAP.






CAMBI AUTOMATICI E ROBOTIZZATI

PIÙ DI 200 CODICI IN GAMMA

NUOVO E/O REVISIONATO

PRONTA CONSEGNA



● **ATTUATORI
CAMBIO**

● **ATTUATORI
FRIZIONE**

● **FIAT SELESPEED
DUALOGIC**

● **CENTRALINE
CAMBIO**

● **LEVE COMANDO
CAMBIO**


● **PARTI
DI RICAMBIO**



**SEMPRE PIÙ VETTURE SONO EQUIPAGGiate
CON DISPOSITIVI SEQUENZIALI O AUTOMATICI
E IN CASO DI AVARIA NON SAI
COME RISOLVERE IL PROBLEMA?**



**AFFIDATI A
DIPA**



**CHE CON IL SUO TEAM DI TECNICI ESPERTI
CERCHERÀ DI DARTI LA GIUSTA SOLUZIONE**

LO SAPEVI CHE....

**QUANDO CAMBI UN GRUPPO ROBOTIZZATO FIAT 1.2 BENZINA SAREBBE
ESSENZIALE CONTROLLARE E/O SOSTITUIRE LA FORCELLA DEL CAMBIO.
CONTROLLA ANCHE CHE LA FRIZIONE NON SIA ESAURITA
(QUESTO PER TUTTI I MODELLI)**



IN VETRINA


NUOVO E/O REVISIONATO



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI E DESCRIZIONE
NUOVO: CMB012N	55222264 AMT001	ROBOT SELESPEED GRUPPO FIAT 1.2/14 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI E DESCRIZIONE
NUOVO: CMB013N	55238451	ROBOT SELESPEED GRUPPO FIAT 1.3 CC
REVISIONATO: CMB013R	55238451	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI E DESCRIZIONE
NUOVO: CMB035N	52108308AB	TCU 5G - TRONIC 722.6 JEEP / DODGE / CHRYSLER 2.7 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI E DESCRIZIONE
REVISIONATO: CMB029ER	A0335457332	TCU TG - TRONIC 722.9 MERCEDES C/S/SLK/E/M



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI E DESCRIZIONE
REVISIONATO: CMBLVO11R	LR068891	COMANDO CAMBIO DISCOVERY SPORT / EVOQUE



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI E DESCRIZIONE
NUOVO: CMB022N	1612909880	PEUGEOT / TOYOTA 1.0 - 1.4 CC
REVISIONATO: CMB022R	1612909880	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI E DESCRIZIONE
REVISIONATO: CMB004R	A0034462410	CENTRALINA CAMBIO MERCEDES CLASSE A-B-V 169



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI E DESCRIZIONE
REVISIONATO: CMB016N	9649394580	ATTUATORE FRIZIONE CITROEN - PEUGEOT C2/ C3/1007/207



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI E DESCRIZIONE
NUOVO: CMB047N	71754990	ATTUATORE FRIZIONE ROBOT SELESPEED GRUPPO FCA
REVISIONATO: CMB047R	71754990	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI E DESCRIZIONE
NUOVO: CMB087N	A4518290201	SERVOMOTORE CAMBIO SMART FORTWO
REVISIONATO: CMB087R	A4518290201	

SCOPRI TUTTA LA **GAMMA COMPLETA**






CORPI FARFALLATI

PIÙ DI 600 CODICI IN GAMMA

NUOVO E/O REVISIONATO

PRONTA CONSEGNA



IN VETRINA

NUOVO E/O REVISIONATO



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FLAI061N	A6400901470	MERCEDES CLASSE A/B (W 169) 2.0 CC
REVISIONATO: FLAI061R	A6400901470	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FLAI042N	71795466	GRUPPO FCA TWINAIR 0.9 CC
REVISIONATO: FLAI042R	71795466	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FLAI003N	71732618	GRUPPO FCA 1.2 CC
REVISIONATO: FLAI003R	71732618	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FLAI006N	55187316	GRUPPO FCA 1.4 CC
REVISIONATO: FLAI006R	55187316	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FLAI108N	A1320700027	SMART FORTWO 1.0 CC
REVISIONATO: FLAI108R	A1320700027	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FLAI050N	55215486	GRUPPO FCA 1.6 - 2.0 CC
REVISIONATO: FLAI050R	55215486	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FLAI178N	161191KA0B	NISSAN JUKE / QASHQAI 1.6 CC
REVISIONATO: FLAI178R	161191KA0B	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: FLAI050N	55215486	GRUPPO FCA 1.6 - 2.0 CC MJT
REVISIONATO: FLAI050R	55215486	

SCOPRI TUTTA LA **GAMMA COMPLETA**







CENTRALINE MOTORE

PIÙ DI 350 CODICI IN GAMMA

NUOVO E/O REVISIONATO

PRONTA CONSEGNA

CONTO LAVORO






**LE CENTRALINE MOTORE SONO SICURAMENTE QUANTO
DI PIÙ COMPLESSO SIA INSTALLATO IN VETTURA.
LA RIPARAZIONE DI UN EVENTUALE GUASTO
NON È DI CERTO ALLA PORTATA DI TUTTI.**

**AFFIDATI A
DIPA**

**CHE CON IL SUO TEAM DI TECNICI ESPERTI,
BANCHI PROVA ED ATTREZZATURA ALL'AVANGUARDIA,
CERCHERÀ DI OFFRIRTI UNA SOLUZIONE.**



**LE RIPARAZIONI ED I CONTO LAVORO SONO GESTITI DA DIPA
IN MODO COMPLETAMENTE INFORMATIZZATO ED EVOLUTO.
SARAI A CONOSCENZA DI OGNI FASE DEL PROCESSO,
DALL'ESITO DELLA RICHIESTA ALLA RICONSEGNA.
PER ULTERIORI DETTAGLI VAI IN FONDO AL CATALOGO!**

IN VETRINA

NUOVO E/O REVISIONATO



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: EB4AFSSN	51793113	GRUPPO FCA 1.1 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
REVISIONATO: EB25R	12214820	IBRIDO OPEL 1.6 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: EBFSF9MS1N	12214820	IBRIDO OPEL 1.6 CC
REVISIONATO: EBFSF9MS1R	12214820	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: EDED17C60310456R	9814182680	PSA 1.6 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: EDE870001R	55596662	OPEL MOKKA 1.7 CC



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: EDISUZU17N	6237108	CENTRALINA POMPA OPEL 1.7 CC
REVISIONATO: EDISUZU17R	6237108	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: EDMJD603S3N	55198930	OPEL CORSA D 1.3 CC
REVISIONATO: EDMJD603S3R	55198930	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
NUOVO: EB9GFTEN	52045264	GRUPPO FCA 1.2 CC
REVISIONATO: EB9GFTER	52045264	



CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
REVISIONATO: EB5AFN8R	51819336	LANCIA Y 1.2 CC




CODICE DIPA	CODICE OEM	APPLICAZIONI
REVISIONATO: EBME7910118R	51875855	GRUPPO FCA BFUEL 1.4 CC

SCOPRI TUTTA LA **GAMMA COMPLETA**





BODY COMPUTER



PIÙ DI 200 CODICI IN GAMMA

REVISIONATO

IN VETRINA

GRUPPO FCA / OPEL

Veicoli

PUNTO EVO (199_) (2008-2012)
MITO (955_) (2008-2018)
500 (312_) (2007-2017)
PANDA (312_, 319_) (2012), PANDA (312_, 519_) (2012)
500 / 595 / 695 (312_) (2008)
DOBLO / / Promiscuo (263_) (2010), DOBLO /Telaio (263_) (2010), DOBLO
MPV / (119_, 223_) (2009-2016), DOBLO MPV / (263_) (2010)
YPSILON (312_) (2011)
KA (2008)
MERIVA B MPV / (S10) (2010-2017)
FIORINO / / Promiscuo (225_) (2007-2013), QUBO (225_) (2008)
CORSAD (S07) (2006-2014), MERIVA B MPV / (S10) (2010-2017)
FIORINO / / Promiscuo (225_) (2007-2013), QUBO (225_) (2008)
COMBO / / Promiscuo (X19) (2018)



DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Malfunzionamento tergicristalli anteriori o posteriori (alta - bassa velocità)
- Malfunzionamento chiusura/apertura centralizzata
- Malfunzionamento luci (posizione - diurne - anabbaglianti - abbaglianti - stop - targa - retromarcia)
- Malfunzionamento alzacristalli elettrici anteriori o posteriori
- Non entra in diagnosi / Mancata comunicazione con centralina body
- Malfunzionamento indicatori di direzione

CODICI ERRORE RISOLTI

- B1005 - Luce di retromarcia
- B1007 - Luce direzione sinistra
- B1008 - Luce direzione destra
- B1011 - Luce stop sinistra
- B1016 - Comando tergicristallo alta velocità
- B1017 - Relè blocco porte centralizzato incollato
- B1018 - Comando tergicristallo bassa velocità
- B1021 - Luci posizione posteriori / lato destro
- B1022 - Luci posizione anteriori / lato sinistro
- B1023 - Luce targa
- B1026 - Terza luce stop
- B1028 - Luce stop destra
- B1033 - Luci diurne
- B1049 - Relè apertura baule incollato
- B1050 - Comando tergicristallo

GRUPPO VAG

Veicoli

POLO (9N_) (2001-2014)
MULTI V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) (2003-2015), TRANSPORTER V (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) (2003-2009), TRANSPORTER V (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E) (2003-2015),
TRANSPORTER V /Telaio (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ) (2003-2009)



DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Malfunzionamento tergicristalli anteriori o posteriori (alta - bassa velocità)



BMW X5 (E70) Modulo Frm Vano Piedi

X5 (E70) (2006-2013)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Malfunzionamento luci (posizione - diurne - anabbaglianti - abbaglianti - stop - targa - retromarcia)
- Malfunzionamento alzacristalli elettrici anteriori o posteriori
- Malfunzionamento indicatori di direzione
- Accensione spia freni
- Non entra in diagnosi / Mancata comunicazione con centralina body
- Malfunzionamento tergicristalli anteriori o posteriori (alta - bassa velocità)
- Malfunzionamento chiusura / apertura centralizzata
- Malfunzionamento riscaldamento
- Malfunzionamento ventola motore



CODICI ERRORE RISOLTI

- 30B2 - Stato retromarcia assente
- 497F - Messaggio di errore trasmettitore modulo vano piedi ricevitore elettronica diesel
- 9315 - Sistema als difettoso
- 931A - Luce di posizione posteriore, destra 1, guasta
- 931B - Circuito aperto nel sensore di temperatura ambiente o nel cablaggio tra il sensore di temperatura ambiente e il quadro strumenti
- 9CB1 - Potenzimetro reostato difettoso
- 9CBA - Comunicazione con pannello di comando lin disturbata
- 9CBB - Guasto di cortocircuito
- 9CBC - Cortocircuito contatti porte anteriori
- 9CBD - Cortocircuito contatti porte posteriori
- 9CBF - Comunicazione con controller motorino passo-passo lato sinistro disturbata
- 9CC0 - Comunicazione con controller motorino passo-passo lato destro disturbata
- 9CC3 - Comunicazione con specchietto lato guida disturbata
- 9CC4 - Comunicazione con specchietto lato passeggero disturbata
- A0AA - Guasto centralina
- A114 - Ingresso rondella anteriore cortocircuito verso massa
- A125 - Segnale errato o non plausibile dalla gestione del motore
- A343 - Messaggio can assente
- A3B1 - Comunicazione con la direzione della colonna degli interruttori di gruppo
- A3B4 - Segnalazione can guasto sistema luminoso
- A3C1 - Comunicazione can messaggio assente
- A559 - Alimentazione disinserita morsetto 30gf
- A8AB - Cortocircuito anabbagliante destro
- A8AD - Luce di posizione laterale, destra difettosa
- A8B9 - Fanale posteriore, sinistro 1, difettoso
- A8BA - Fanale posteriore, destro 1, difettoso
- A8BF - Luce fendinebbia / luce stop sinistra guasta
- A8C0 - Luce fendinebbia / luce stop destra guasta
- A8C3 - Seconda luce freno sinistra difettosa
- A8C4 - Seconda luce freno destra difettosa
- A8C8 - Indicatore di direzione ausiliario, sinistro, difettoso
- AA11 - Funzionamento inatteso
- D358 - Messaggio errore modulo vano piedi, ricevitore dsc, trasmettitore modulo vano piedi
- E596 - Messaggio assente tra ricevitore modulo vano piedi (frm) e trasmettitore assistente abbaglianti (fla)
- E72B - Errore finestrino
- E72C - Errore finestrino

IVECO BODY COMPUTER BCM

Veicoli

Euro Cargo

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Malfunzionamento luci (posizione - diurne - anabbaglianti - abbaglianti - stop - targa - retromarcia)
- Non si accende il quadro strumenti
- Non entra in diagnosi / Mancata comunicazione con centralina body
- Malfunzionamento indicatori di direzione



GRUPPO FCA / IVECO

Veicoli

PUNTO (188_) (1999-2012)
 CROMA (194_) (2005-2011)
 SIENA (178_, 172_) (1996-2016), STRADA Pick-up (178_) (1998-2012)
 DELTA III (844_) (2008-2014)
 DAILY II // Promiscuo (2000-2007), DAILY III (2003-2006), DAILY III // Promiscuo (1999-2007), DAILY III /Telaio (1999-2006)
 DUCATO (250_, 290_) (2006-2014), DUCATO /Telaio (250_, 290_) (2006-2014)
 YPSILON (843_) (2003-2011)
 147 (937_) (2001-2010)
 IDEA (350_) (2003-2015)
 STILO (192_) (2001-2010)
 DOBLO (223_) (2000-2016), DOBLO MPV / (119_, 223_) (2001-2013)
 CROMA (194_) (2005-2011)
 YPSILON (843_) (2003-2011)
 DAILY IV (2006-2011), DAILY IV // Promiscuo (2006-2012), DAILY IV /Telaio (2006-2011)
 MUSA (350_) (2004-2012)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Malfunzionamento tergicristalli anteriori o posteriori (alta - bassa velocità)
- Malfunzionamento indicatori di direzione
- Non entra in diagnosi / Mancata comunicazione con centralina body
- Malfunzionamento chiusura/apertura centralizzata
- Malfunzionamento alzacristalli elettrici anteriori o posteriori
- Malfunzionamento luci (posizione - diurne - anabbaglianti - abbaglianti - stop - targa - retromarcia)

CODICI ERRORE RISOLTI

- B1006 - Sensore livello carburante
- B1007 - Indicatore di direzione
- B1008 - Interruttore luci stop
- B1008 - Luce direzione destra
- B1009 - Luce di posizione sinistra
- B1011 - Luci di posizione lato sinistro
- U1602 - Errore linea can
- U1703 - Nodo quadro strumenti
- U1706 - Errore di comunicazione tra nodo motore e abs



GRUPPO FCA

Veicoli

DUCATO (250_, 290_) (2006-2014), DUCATO /Telaio (250_, 290_) (2006-2014)
 500L (351_, 352_) (2012-2018)
 GIULIETTA (940_) (2010-2017)
 DAILY V (2011-2014), DAILY V // Promiscuo (2011-2014), DAILY V /Telaio (2011-2014)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Malfunzionamento luci (posizione - diurne - anabbaglianti - abbaglianti - stop - targa - retromarcia)
- Malfunzionamento tergicristalli anteriori o posteriori (alta - bassa velocità)

CODICI ERRORE RISOLTI

- B1005 - Tensione batteria
- B1006 - Sensore livello carburante
- B1007 - Luci direzione anteriore sinistra
- B1008 - Luci direzione anteriore destra
- B1011 - Luci targa
- B1012 - Luce di arresto posteriore sinistra
- B1014 - Luce stop sinistra
- B1015 - Luci stop
- B1016 - Luci stop centrale
- B1017 - Luci retromarcia
- B1018 - Luci retromarcia destra
- B101C - Luci direzione posteriore sinistra
- B101D - Luci direzione posteriore destro
- B1020-13 - Feedback prima velocità tergicristallo cortocircuito aperto
- B1022 - Feedback tergilunotto
- B1037 - Camma posteriore tergicristallo
- B1039 - Selettore di controllo dinamico
- B1045-13 - Circuito tergicristallo posteriore aperto
- B10AA - Controllo configurazione proxi
- B1101-72 - Comando relè marcia /avviamento attuatore bloccato aperto
- B11AF - Luci stazionamento destra
- B11B0 - Luci stazionamento sinistra
- P1279-00 - Controllo plausibilità R1 R2 bloccati aperti
- U0019-01 - B-can anomalia elettrica generica
- U1702 - Nodo guida elettrica
- U1705 - Ricevitore radio





MODULO SAM REVISIONATO SMART 0.7

Veicoli

SMART CABRIO (450) (2000-2004), CITY- (450) (1998-2004), CROSSBLADE (450) (2002-2003),
FORTWO (450) (2004-2007), FORTWO Cabrio (450) (2004-2007)
FORTWO (451) (2007-2012), FORTWO Cabrio (451) (2007-2012)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Malfunzionamento luci (posizione - diurne - anabbaglianti - abbaglianti - stop - targa - retromarcia)
- Sul display vengono visualizzati dei trattini al posto dei km totali
- Malfunzionamento chiusura / apertura centralizzata
- Mancanza alimentazione pompa carburante
- Accensione di tutte le spie sul quadro strumenti
- Non entra in diagnosi / Mancata comunicazione con centralina
- La vettura va in recovery
- Malfunzionamento indicatori di direzione
- Il cambio non riesce ad innestare le marce
- Avviamento impossibile o spegnimento del veicolo, Subisce infiltrazioni di acqua

CODICI ERRORE RISOLTI

- B1011 - Stato errore regolazione can / Errore can
- B1014 - Mancato messaggio can dalla centralina motore
- B1016 - Messaggio can dalla strumentazione non ricevuto
- B1017 - Mancato messaggio can dallo strumento combinato
- B1017 - Segnale can timeout / Errore di tempo del segnale
- B1018 - Errore iniezione aria pompa secondaria
- B1019 - Errore comunicazione can centralina con esp
- B1020 - Nessun messaggio can dalla centralina modulo controllo motore
- B1021 - Nessun messaggio dalla centralina
- B1022 - Segnale can timeout
- B1030 - Contatore immobilizzatore overflow o comunicazione can difettosa
- B1052 - Il codice della chiave radiotrasmettente non rientra nell'ambito di calcolo
- B1111 - Corto circuito interruzione
- B1400 - Luce indicatore direzione sinistro
- B1410 - Circuito motorino cristallo elettrico anteriore sinistro
- B1450 - Errore del circuito dell'interruttore di lavaggio/ritardo del tergicristallo
- B1723 - Immobilizer comunicazione transponder
- B1728 - Tensione alimentazione troppo bassa
- B1742 - Difetto comunicazione
- B1918 - Taglio alimentazione
- B1925 - Adattamento tamburo cambio
- B2102 - Taglio alimentazione
- C119B - Sensore pressione / Interruttore pedale freno
- C14B7 - Funzione esp disattivata
- C150D - Errore bus can
- P0886 - Relè cambio
- P2000 - Sensore acceleratore trasversale
- P2010 - Nessuno o errato messaggio can dell'unità controllo sam
- P2039 - Sensore acceleratore laterale
- U1113 - Segnale can morsetto 15



BODY COMPUTER UCH N1 CLIO II (BB_, CB_)

Veicoli

CLIO II (BB_, CB_) (1998-2016)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Malfunzionamento indicatori di direzione
- Malfunzionamento tergicristalli anteriori o posteriori (alta - bassa velocità)
- Avviamento impossibile o spegnimento del veicolo
- Accensione spia motore
- Malfunzionamento alzacristalli elettrici anteriori o posteriori
- Malfunzionamento chiusura / apertura centralizzata, Relè ticchetta




SCOPRI TUTTA LA **GAMMA COMPLETA**



BLUE&ME GRUPPO FCA

REVISIONIAMO TUTTI I MODELLI

RIPARATO IN MENO DI 48h



Blu & Me è il nome commerciale che identifica il sistema Car Entertainment Multimedia di FIAT. Si tratta della centralina che gestisce il viva voce Bluetooth, la presa USB e, se presente, il navigatore stradale. Il sistema è collegato in rete CAN con il resto dell'impianto elettrico della vettura. Capita a volte che per problemi di alimentazione elettrica questo sistema vada in Tilt. Ce ne accorgiamo facilmente dal mancato funzionamento dei dispositivi controllati da questa centralina e soprattutto dal lampeggio del display odometro sul quadro strumenti



DIFETTI TIPICI

✗ **LAMPEGGIO DEI KM SUL QUADRO STRUMENTI?**

✓ **LO RIPARIAMO!**

✗ **MANCATA COMUNICAZIONE DEL DIAGNOSTICO?**

✓ **LO RIPARIAMO!**



HAI DEI MALFUNZIONAMENTI O DEI GUASTI AL SISTEMA BLUE&ME DELLA TUA AUTO?



SCOPRI TUTTA LA **GAMMA COMPLETA**






QUADRI STRUMENTO

PIÙ DI 350 CODICI IN GAMMA

REVISIONATO

CONTO LAVORO





IN VETRINA

FIAT 500'

Veicoli

500 / 595 / 695 (312_) (2008), 500C / 595C / 695C (312_) (2008)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Accensione / spegnimento parziale o totale del quadro strumenti
- Malfunzionamento delle lancette
- Non entra in diagnosi / Mancata comunicazione con quadro strumenti
- Malfunzionamento display digitale
- Malfunzionamento avviso sonoro / cicalino quadro strumenti
- Retroilluminazione non funzionante o sempre attiva
- Azionando indicatori di direzione, si accendono spie sul quadro strumenti



BMW SERIE III

Veicoli

3 (E46) (1997-2007)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Accensione / spegnimento parziale o totale del quadro strumenti
- Malfunzionamento delle lancette
- Non entra in diagnosi / Mancata comunicazione con quadro strumenti
- Malfunzionamento display digitale
- Malfunzionamento avviso sonoro / cicalino quadro strumenti
- Retroilluminazione non funzionante o sempre attiva



CITROËN C3 II

Veicoli

(SC_) (2009-2016)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Accensione / spegnimento parziale o totale del quadro strumenti
- Malfunzionamento delle lancette
- Non entra in diagnosi / Mancata comunicazione con quadro strumenti
- Malfunzionamento display digitale
- Malfunzionamento avviso sonoro / cicalino quadro strumenti
- Retroilluminazione non funzionante o sempre attiva



FIAT STILO

Veicoli

(192_) (2001-2010)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Accensione / spegnimento parziale o totale del quadro strumenti
- Malfunzionamento delle lancette
- Non entra in diagnosi / Mancata comunicazione con quadro strumenti
- Malfunzionamento display digitale
- Malfunzionamento avviso sonoro / cicalino quadro strumenti
- Retroilluminazione non funzionante o sempre attiva



IN VETRINA

FIAT GRANDE PUNTO

Veicoli

(199_) (2005-2015)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Accensione / spegnimento parziale o totale del quadro strumenti
- Malfunzionamento delle lancette
- Non entra in diagnosi / Mancata comunicazione con quadro strumenti
- Malfunzionamento display digitale
- Malfunzionamento avviso sonoro / cicalino quadro strumenti
- Retroilluminazione non funzionante o sempre attiva



FIAT DUCATO

Veicoli

(250_, 290_) (2006-2014), DUCATO / Telaio (250_, 290_) (2006-2014)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Accensione / spegnimento parziale o totale del quadro strumenti
- Malfunzionamento delle lancette
- Non entra in diagnosi / Mancata comunicazione con quadro strumenti
- Malfunzionamento display digitale
- Malfunzionamento avviso sonoro / cicalino quadro strumenti
- Retroilluminazione non funzionante o sempre attiva
- Sul display vengono visualizzati dei trattini al posto dei km totali o visualizzati 400.000 km



FIAT GRANDE PUNTO

Veicoli

(199_) (2008), PUNTO (199_) (2009), PUNTO EVO (199_) (2009-2012)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Accensione / spegnimento parziale o totale del quadro strumenti
- Malfunzionamento delle lancette
- Non entra in diagnosi
- Mancata comunicazione con quadro strumenti
- Malfunzionamento display digitale
- Malfunzionamento avviso sonoro / cicalino quadro strumenti
- Retroilluminazione non funzionante o sempre attiva



FORD

Veicoli

C-MAX (DM2) (2007-2010), FOCUS (DAW, DBW) (1998-2004), FOCUS C-MAX (DM2) (2003-2007), FOCUS II (DA_, FFS, DS) (2004-2012), FOCUS II (DA_, HCP, DP) (2004-2012)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Accensione
- spegnimento parziale o totale del quadro strumenti
- Malfunzionamento delle lancette
- Non entra in diagnosi
- Mancata comunicazione con quadro strumenti
- Malfunzionamento display digitale
- Malfunzionamento avviso sonoro / cicalino quadro strumenti
- Retroilluminazione non funzionante o sempre attiva
- Avviamento impossibile o spegnimento del veicolo
- Il veicolo non accelera

CODICI ERRORE RISOLTI

- U0155 - Errore di comunicazione pcm
- U1147 - Dati per la sicurezza del veicolo inviati tramite SCP non validi o mancanti
- U1900 - Guasto bus comunicazione can
- U2510 - Guasto bus comunicazione can





IN VETRINA

LANCIA Y

Veicoli

YPSILON (843_) (2003-2011) C-MAX (DM2) (2003-2007), FOCUS II (DA_, FFS, DS) (2004-2012), FOCUS II (DA_, HCP, DP) (2004-2012)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Accensione / spegnimento parziale o totale del quadro strumenti
- Malfunzionamento delle lancette
- Non entra in diagnosi / Mancata comunicazione con quadro strumenti
- Malfunzionamento display digitale
- Malfunzionamento avviso sonoro / cicalino quadro strumenti
- Retroilluminazione non funzionante o sempre attiva
- Il quadro strumenti rimane spento e si accende spia avaria motore

CODICI ERRORE RISOLTI

- C1107 - Mancata comunicazione con quadro strumenti
- Nessuna comunicazione con il quadro strumenti
- U1703 - Comunicazione con strumento combinato difettoso



LAND ROVER

Veicoli

DISCOVERY III (L319) (2004-2009), RANGE ROVER SPORT (L320) (2005-2013)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Accensione / spegnimento parziale o totale del quadro strumenti
- Malfunzionamento delle lancette
- Non entra in diagnosi / Mancata comunicazione con quadro strumenti
- Malfunzionamento display digitale
- Malfunzionamento avviso sonoro / cicalino quadro strumenti
- Retroilluminazione non funzionante o sempre attiva
- Avviamento impossibile o spegnimento del veicolo

CODICI ERRORE RISOLTI

- B1A96 - Bus ancora attivo dopo richiesta di arresto
- C1A55 - Circuito input commutatore accensione
- P1623 - Errore nella scrittura della parola
- numero di identificazione codice immobilizzatore
- U0010 - Bus comunicazione con velocità media
- U0155 - Errore di comunicazione pcm
- U1A25 - Perdita comunicazioni con modulo centro informazioni



MERCEDES-BENZ CLASSE A/B

Veicoli

CLASSE A (W169) (2004-2012), CLASSE B (W245) (2005-2011)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Accensione / spegnimento parziale o totale del quadro strumenti
- Malfunzionamento delle lancette
- Non entra in diagnosi / Mancata comunicazione con quadro strumenti
- Malfunzionamento display digitale
- Malfunzionamento avviso sonoro / cicalino quadro strumenti
- Retroilluminazione non funzionante o sempre attiva



NISSAN TERRANO

Veicoli

TERRANO II (R20) (1992-2007)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Accensione / spegnimento parziale o totale del quadro strumenti
- Malfunzionamento delle lancette
- Non entra in diagnosi / Mancata comunicazione con quadro strumenti
- Malfunzionamento display digitale
- Malfunzionamento avviso sonoro / cicalino quadro strumenti
- Retroilluminazione non funzionante o sempre attiva



IN VETRINA

NISSAN PICK UP

Veicoli

PICK UP (D22) (1997-2010)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Accensione / spegnimento parziale o totale del quadro strumenti
- Malfunzionamento delle lancette
- Non entra in diagnosi / Mancata comunicazione con quadro strumenti
- Malfunzionamento display digitale
- Malfunzionamento avviso sonoro / cicalino quadro strumenti
- Retroilluminazione non funzionante o sempre attiva



RENAULT SCÉNIC

Veicoli

GTD SCÉNIC II (JM0/1_) (2004-2009), SCÉNIC II (JM0/1_) (2003-2010)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Accensione / spegnimento parziale o totale del quadro strumenti
- Malfunzionamento delle lancette
- Non entra in diagnosi / Mancata comunicazione con quadro strumenti
- Malfunzionamento display digitale
- Malfunzionamento avviso sonoro / cicalino quadro strumenti
- Retroilluminazione non funzionante o sempre attiva



TOYOTA YARIS

Veicoli

YARIS (_P1_) (1999-2005)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Accensione / spegnimento parziale o totale del quadro strumenti
- Non entra in diagnosi / Mancata comunicazione con quadro strumenti
- Malfunzionamento display digitale
- Malfunzionamento avviso sonoro / cicalino quadro strumenti
- Retroilluminazione non funzionante o sempre attiva



VW

Veicoli

BORA (1J2) (1998-2013), BORA (1J6) (1999-2005), GOLF IV (1J1) (1997-2007), GOLF IV (1J5) (1999-2006), POLO (9N_) (2001-2014), POLO (9N4) (2002-2010), TRANSPORTER IV (70A, 70H, 7DA, 7DH) (1990-2003), TRANSPORTER IV (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7) (1990-2003), TRANSPORTER IV / Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7D) (1990-2003)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Accensione / spegnimento parziale o totale del quadro strumenti
- Malfunzionamento delle lancette
- Non entra in diagnosi / Mancata comunicazione con quadro strumenti
- Malfunzionamento display digitale
- Malfunzionamento avviso sonoro / cicalino quadro strumenti
- Retroilluminazione non funzionante o sempre attiva
- Avviamento impossibile o spegnimento del veicolo

CODICI ERRORE RISOLTI

- 17978 - 463A - P1570 - Centralina motore bloccata





VW

Veicoli

GOLF VI (5K1) (2008-2014), GOLF VI (AJ5) (2009-2014)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Accensione / spegnimento parziale o totale del quadro strumenti
- Malfunzionamento delle lancette
- Non entra in diagnosi / Mancata comunicazione con quadro strumenti
- Malfunzionamento display digitale
- Malfunzionamento avviso sonoro / cicalino quadro strumenti
- Retroilluminazione non funzionante o sempre attiva



DAF

Veicoli

LF 45

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Accensione / spegnimento parziale o totale del quadro strumenti
- Malfunzionamento delle lancette
- Non entra in diagnosi / Mancata comunicazione con quadro strumenti
- Malfunzionamento display digitale
- Malfunzionamento avviso sonoro / cicalino quadro strumenti
- Retroilluminazione non funzionante o sempre attiva



IVECO

Veicoli

EUROCARGO

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Accensione / spegnimento parziale o totale del quadro strumenti
- Malfunzionamento delle lancette
- Non entra in diagnosi / Mancata comunicazione con quadro strumenti
- Malfunzionamento display digitale
- Malfunzionamento avviso sonoro / cicalino quadro strumenti
- Retroilluminazione non funzionante o sempre attiva



IVECO

Veicoli

DAILY II / / Promiscuo (2000-2007), DAILY III (1999-2006), DAILY III / / Promiscuo (1999-2007), DAILY III /Telaio (1999-2006)

DIFETTI TIPICI RIPARATI

- Accensione / spegnimento parziale o totale del quadro strumenti
- Malfunzionamento delle lancette
- Non entra in diagnosi / Mancata comunicazione con quadro strumenti
- Malfunzionamento display digitale
- Malfunzionamento avviso sonoro / cicalino quadro strumenti
- Retroilluminazione non funzionante o sempre attiva



SCOPRI TUTTA LA GAMMA COMPLETA







POMPE A VUOTO



PIÙ DI 200 CODICI IN GAMMA
ORIGINALE O PIERBURG



POMPE A OLIO



PIÙ DI 120 CODICI IN GAMMA
ORIGINALE O PIERBURG





POMPE CARBURANTE

PIÙ DI 800 CODICI IN GAMMA

SOLO PREMIUM BRAND



VDO



TERMICO/ POMPE ACQUA

PIÙ DI 120 CODICI IN GAMMA

PIERBURG O VALEO

ORIGINALE






COMPRESSORI E CONDENSATORI CLIMA




PIÙ DI 200 CODICI IN GAMMA
SOLO PREMIUM BRAND

DENSO

Delphi
Technologies



DEVIOGUIDA E DISCHI SPIRALATI



PIÙ DI 300 CODICI IN GAMMA
PREMIUM BRAND O ADATTABILE

**MAGNETI
MARELLI**

Valeo





BOBINE

PIÙ DI 800 CODICI IN GAMMA
SOLO PREMIUM BRAND



SENSORISTICA MIX

PIÙ DI 1000 CODICI MISTI IN GAMMA
PREMIUM BRAND O ADATTABILE






CHIUSURE CENTRALIZZATE

PIÙ DI 100 CODICI IN GAMMA

NUOVO



S P E D I Z I O N I

CONSEGNE GIORNALIERE IN TUTTA ITALIA!

Con corrieri nazionali o regionali!

PER LE REGIONI
LOMBARDIA
EMILIA ROMAGNA
PIEMONTE
LIGURIA
VALLE D'AOSTA

DOPPIA CONSEGNA GIORNALIERA



Scopri in fase d'ordine tutte le specifiche.

Regolamento e condizioni su www.dipacommerce.com



COME RICHIEDERCI LA RIPARAZIONE DEL TUO PEZZO?

1

INSERISCI IL CODICE ORIGINALE DEL TUO PEZZO OPPURE LA TARGA DELLA VETTURA

Se gestito, troverai il corrispondente codice Di.Pa. Altrimenti verrai indirizzato ugualmente al form dedicato da compilare.



2

CLICCA SUL TASTO VERDE "RICHIEDI LAVORAZIONE"

Il prezzo che vedi è già quello a te riservato (IVA e trasporti esclusi). Potrai quindi essere subito in grado di fare il preventivo al tuo cliente. Cliccando su **RICHIEDI LAVORAZIONE**, si aprirà la scheda più importante, quella riguardante le informazioni da fornire allo staff tecnico Di.Pa.



3

COMPILA I CAMPI RICHIEDI




Se tutto andrà a buon fine visualizzerai questa schermata



IN POCO TEMPO DIPA GESTIRÀ LA TUA RICHIESTA

Visualizzerai l'esito della tua richiesta tenendo monitorato il tuo **PANNELLO CLIENTE** nella sezione **LAVORAZIONE E RESI**



Se DIPA accetterà la tua richiesta di riparazione, potrai scegliere se proseguire e prenotare il ritiro del pezzo e controllare tutto il processo nella medesima sezione del sito.



Da qui potrai gestire anche richieste di reso carcasse/garanzie e altro...

Vuoi riparare qualcosa?

Lavorazione e resi (76)

Invia Carcasse

Invia Garanzie

Invia Altro Reso

Il mio account

I Miei ordini





- Una bellissima storia lunga più di **20** anni
- Un team di **70** Persone al vostro servizio
- **7.500** colli spediti ogni mese
- **20.000** M² di superficie complessiva
- Magazzino elettronico automatizzato **4.0**
- **300** articoli nuovi ogni mese
- Oltre **30.000** articoli in magazzino
- Più di **10.000** clienti soddisfatti
- **30.000** articoli revisionati all'anno
- **90%** del fatturato ordinato via e-commerce



IN NUMERI



FOCUS ON

DIPA
AUTOMOTIVE SPECIALIST
www.dipacommerce.com

AUTONOTES



✓ DIPA ORIGINAL HAT/CAPPELLINO [taglia UNICA]



CODICE DIPA	TAGLIA	DESCRIZIONE
GADCAP01N	UNICA	CAPPELLINO SPORTIVO DIPA

✓ DIPA ORIGINAL T-SHIRT [taglie S-M-L-XL]



FRONTE



SPALLA SINISTRA



RETRO



SPALLA DESTRA

CODICE DIPA	TAGLIA	DESCRIZIONE
GADSHIRTS01N	S	T-SHIRT DIPA IN COTONE A MANICA CORTA
GADSHIRTM01N	M	
GADSHIRTL01N	L	
GADSHIRTXL01N	XL	

✓ DIPA ORIGINAL SWEATSHIRT/FELPA [taglie S-M-L-XL]

FRONTE



RETRO



CODICE DIPA	TAGLIA	DESCRIZIONE
GADSWETS01N	S	FELPA DIPA A MANICA LUNGA CON ZIP
GADSWEATM01N	M	
GADSWEATL01N	L	
GADSWEATXL01N	XL	

✓ DIPA ORIGINAL BIG PAD [63X48 cm] & MOUSE PAD [23X20 cm]



CODICE DIPA	MISURA	DESCRIZIONE
GADBPADO1N	63x48 cm	PAD GRANDE DA TAVOLO
GADMADO1N	23x20 cm	MOUSE PAD CLASSICO PC

SEGUICI SU



DIPA
AUTOMOTIVE SPECIALIST
www.dipacommerce.com



Di.Pa. Sport Srl.

Sede Amministrativa:

Via Della Chiusa, 34 - 29010 Roveleto di Cadeo (PC)

Sede Operativa (principale):

Via Della Chiusa, 2/A - 29016 Chiavenna Landi (PC)



info@dipasport.com



+39 0523.509862



+39 0523.1656690